

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2022-08-11	Nombre o razón social CRISTHIAN ALEXIS LOPEZ GARZON	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 1152683160
Dirección CLLE98 #69-48	Teléfono 1000000	Ciudad Medellín Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa GTX106	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10020255220	Fecha Matrícula 2020-08-01	Color Blanco glaciar (y)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBH5R5B3LM188112
No. Motor E410C231023	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1998	Kilometraje 87489	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X) Blindaje SI () NO (X)



2022-08-11 GTX106 08:39

2022-08-11 GTX106 08:28

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 81.00	Delantera Derecha	Valor 79.20	Trasera Izquierda	Valor 69.30	Trasera Derecha	Valor 62.30	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Minimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad %
66.30	50	% Eje 1 izquierdo	2674.00	4246.00	N	Eje 1 Derecho	2726.00	4045.00	N	1.91	30 %
			2317.00	3235.00	N	Eje 2 Derecho	2276.00	3544.00	N	1.77	30 %
31.40	18	% Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
					N	Eje 4 Derecho			N		%
		Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.11	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Tacos	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE
G6	Triángulos	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE
G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE
G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G9	Colinería	CUMPLE
G6	Gato	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE
G5	Luces altas	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE
G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G8	Cruceta	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G5	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE			

G1 CARROcería

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

APROBADO: SI_X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.70
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.80	5.40
Eje2	4.40	6.10

MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimag Ingeniería S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)