



**RAMIRAUTOS**  
Ingeniería Automotriz  
Nit. 12.240.257-9

**REVISIÓN BIMESTRAL  
RESOLUCIÓN 315 DEL  
MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**No. 10655**

NOMBRE DEL PROPIETARIO <i>Elizabeth Amortigui R.</i>		NOMBRE DEL CONDUCTOR <i>Helmer Jaramilla Castillo</i>	
C.C. <i>52332029</i>	TELÉFONO <i>3134943357</i>	C.C. <i>87491426</i>	TELÉFONO <i>3223110012</i>

MARCA <i>Renault</i>	EMPRESA <i>Satelite Express</i>	KILOMETRAJE <i>198249</i>	No. INTERNO <i>1236</i>
TIPO <i>Comioneta</i>	MODELO <i>2016</i>	PLACA <i>WNS 959</i>	<i>22 08 2022</i>

DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA
<b>NIVELES</b>				<b>INFERIOR</b>				<b>INTERIOR</b>			
Aceite de motor y viscosidad	/			Silenciador exhosto	/			Timón de dirección	/		
Aceite de dirección	/			Tubo de escape	/			Indicadores tablero Instrum	/		
Líquido de dirección	/			Catalizador de gases	/			Asientos	/		
Líquido de frenos	/			Cauchos suspensión	/			Cinturones de seguridad	/		
Refrigerante motor	/			Tijeras suspensión	/			Pedal freno	/		
Líquido de embrague	/			Carter de motor	/			Pedal acelerador	/		
				Gaardapolvos ejes	/			Pedal embrague	/		
<b>MOTOS</b>				Muelle trasero izquierda	/			Palanca de cambios	/		
Mangueras	/			Caja de dirección	/			Freno estacionamiento	/		
Correas	/			Terminale de dirección	/						
Tensión correas	/			Brazo de dirección	/			<b>EXTERIOR</b>			
Filtro de aire	/			Puente Chasis	/			Panorámico	/		
Instalación de alta	/			Largueros chasis	/			Luces altas	/		
Tapa del distribuidor	/			Amortiguadores	/			Luces medias	/		
Tapa refrigerante	/			Rotulas	/			Direccionales	/		
Tapa aceite motor	/			Muelle trasero derecho	/			Luz parqueo	/		
				<b>LLANTAS</b>				Luz freno	/		
<b>FUGAS</b>				Llanta delantera derecha	/			Luz reversa	/		
Aceite motor	/			Llanta delantera izquierda	/			Luz placa	/		
Aceite caja de velocidades	/			Llanta trasera derecha	/			Baterías	/		
Aceite diferencial	/			Llanta trasera izquierda	/			Cierre capot	/		
Líquidos frenos	/			Llanta interna derecha	/			Estado carrocería	/		
Bomba de dirección	/			Llanta interna izquierda	/			Pito	/		
Caja de dirección	/			Repuestos	/			Limpia brisas	/		
Bomba de embrague	/			Espárragos	/			Luces bajas	/		
Combustible	/			Chapetas	/			Espejo derecho	/		
Aceite amortiguadores	/			Rines	/			Espejo izquierdo	/		
Refrigerante motor	/										

SEGURIDAD											
Extintor	/			caja de herramientas	/			Señales	/		
Botiquín	/			Gato	/			Cruceta	/		

DOCUMENTOS											
SOAT	21	03	2023	Revisión técnico mecánica	03	01	2023	Pólizas de responsabilidad	/	MES	AÑO
Tarjeta de Operación	21	12	2023	Licencia de conducción	04	06	2025	Tarjeta de control	/	MES	AÑO

**ESTADO GENERAL** BUENO ☐ ACEPTABLE ☒ DEFICIENTE ☐

☒ Cumple las normas de bioseguridad ☒ Realizo el mantenimiento preventivo correspondiente al consecutivo # *04*.

OBSERVACIONES: *OK.*

**PRÓXIMA REVISIÓN**  
*22 OCT 2022*

INSPECTOR: *Ing. Jhon Armado Ramirez M.* EMPRESA: **RAMIRAUTOS** CLIENTE: *Helmer Jaramilla Castillo*  
C.C. *87491426*  
Calle 17 Sur No. 4 - 30 Barrio La Virginia Celular 316 515 9892 Pitalito - Huila