

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 70 S.A.S.

NIT. 901.154.110-1


Mecánica Automotriz
Electricidad
Aire Acondicionado
Lamina y Pintura
Lavado de Inyectores
Scanner



PROCESO CALIDAD
FORMATO FICHA TECNICA BIMESTRAL CENTRO ESPECIALIZADO
Código: F-MG-01
Fecha 15 julio 2016
Version 3

DATOS INICIALES							
FECHA	MODELO	KILOMETRAJE	MARCA Y CLASE DE VEHICULO	PLACA	CILINDRAJE		
29-ago-22	2016	239.083	RENAULT DUSTER	WNT551	1.598		
VENCE REVISION		28-oct-22					
EMPRESA AFILIADA			No. INTERNO		CONDUCTOR ASIGNADO		
TRANSPORTE MULTIMODAL GROUP S.A.S			549		ROBINSON BLANDON		
PROPIETARIO	ROBINSON BLANDON			3188806017			
					COMBUSTIBLE		
					GASGASOL		
DOCUMENTOS REQUERIDOS							
DOCUMENTO	Fecha de Vencimiento						
Tarjeta de Propiedad			10021982273				
Tarjeta de Operación			263513				
Seguros Contractual			EN LINEA				
Seguros Extracontractual			EN LINEA				
Seguro Obligatorio (SOAT)			26336644				
Certif. de Rev Técnico-mecánica y de G.			152042884				
Extintor	1-feb-23						
							
DESCRIPCIÓN			ESTADO	OBSERVACIONES	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		
			B R D		DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
Estado Antena			X		Estado Gato	X	
Estado Espejos Retrovisores			X		Estado Cruceta	X	
Cinturón de Seguridad			X		Estado Banderolas, Conos	X	
Estado Emblemas			X		Estado Botiquín	X	
Estado Farolas			X		Estado Tacos	X	
Estado Stop			X		Estado Caja de Herramientas (Alicates, Destornilladores, Llave de Expansión y Llaves Fijas)	X	
Estado Direccionales			X		Estado llanta de repuesto	X	
Estado Tapetes			X		Estado Linterna	X	
Estado Tapa de Gasolina			X		SISTEMA ELÉCTRICO		
Estado Exploradoras				NO APLICA	DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
Estado Lámina			X			B R D	
Estado Pintura			X		Luces altas	X	
Estado Vidrios			X		Luces Bajas	X	
Estado Puertas			X		Luces del Tablero	X	
Estado Seguros			X		Luces Medias	X	
Estado Cojinería			X		Direccionales	X	
Estado Limpiabrisas			X		Luces de los Frenos	X	
Estado Pedales (Gomas)			X		Luces de Reversa	X	
Estado Nivel de Aceite			X		Pito de Reversa		NO APLICA
Nivel de Líquido de Frenos			X		Sensor de Velocidad	X	
Estado Nivel Refrigerante			X		Indicador de Combustible	X	
Estado Llantas			X		Estado de Batería	X	
Estado rines			X		Estado Pito	X	
Estado Pernos			X		Encendido	X	
					Estado Emergencia	X	
					Estado aire Acondicionado	X	



SISTEMA DE MOTOR		B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X				
ESTADO DE SOPORTES DE RADIADOR Y ENFOCADOR	X				
ESTADO DE CORREAS	X				
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X				
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X				
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X				
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X				
SISTEMA TRANSMISION		B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE EMBRAGUE	X				
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X				
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS	X				
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X				
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS					NO APLICA
SISTEMA EQUIPO		B	R	D	OBSERVACIONES
TENSIÓN Y ESTADO DE FRENOS	X				
ESTADO DE MUELLES					NO APLICA
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES	X				
FUGAS DE AIRE					NO APLICA
ESTADO DE TREN TRASERO	X				
ESTADO DE TREN DELANTERO	X				
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X				
SISTEMA DE DIRECCION	X				
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X				
NOTAS					
SE LE REALIZO REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA					
LLANTAS DELANTERAS 90% - LLANTAS TRASERAS 80% Y LLANTA DE REPUESTO 60% APROXIMADAMENTE					
PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL:308 7622 CEL. 315 716 7889					
ESTADO GENERAL DEL VEHICULO					
INTERNO				EXTERNO	
/ EX / MB / B / R / D /				/ EX / MB / B / R / D /	
Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>	KILIANY PEREZ			
Rechazado	<input type="checkbox"/>				
ELABORÓ		REVISÓ			
FIRMA:					
NOMBRE:	ANIBAL GUTIERREZ	NOMBRE: WILLIAN MUÑOZ			
CARGO:	JEFE DE PATIO	CARGO: INGENIERO MECANICO			