

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00006938-2209

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.

CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 56-34/40
7557338
BOGOTA D.C

Tel

FECHA

Fecha de prueba:
2022-04-12

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social:

FERNER EDUARDO SUAREZ ROMERO

Documento de identidad

CC: (X) NIT: () CE: ()

No. 167946529

Dirección:

CRR 7 A 7 B 56

Teléfono:

3195791162

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:

LCG294

Marca:

RENAULT

Linea:

DUSTER

Clase:

CAMPERO

Modelo:

2022

Cilindrada:

1300

Kilometraje:

12887

Servicio:
PUBLICO

No Licencia Tránsito:
1962592847

Combustible:
GASOLINA

Color:

BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:



Fecha 2022-04-12 Placa LCG294 Hno 16-02



Fecha 2022-04-12 Placa LCG294 Hno 16-04

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	100		100		55		55	40	%
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad			
112.2	90	%	Eje 1 Izquierdo	2110	1138	N	Eje 1 Derecho	2234	608
			Eje 2 Izquierdo	2185	2972	N	Eje 2 Derecho	1865	2757
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho		
63.2	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho		

Desviación Lateral

Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	0	Eje 4	0	Eje 5	0	Máximo	± 10	Unidad	(mm/km)
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje1 Benta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje1 Benta Derecha	CUMPLE	G11 Eje1 Benta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje1 Benta Derecha	CUMPLE	G15 Eje1 Benta Izquierda	CUMPLE
G1 Delineación de la empresa	CUMPLE	G5 Luz interna	CUMPLE	G7 Eje1 Benta Derecha	CUMPLE	G9 Eje1 Benta Derecha	CUMPLE	G11 Eje1 Benta Derecha	CUMPLE	G13 Eje1 Benta Derecha	CUMPLE	G15 Eje1 Benta Derecha	CUMPLE
G1 Andares y/o	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje2 Benta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje2 Benta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje2 Benta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje2 Benta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje2 Benta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje2 Benta Derecha	CUMPLE	G9 Eje2 Benta Derecha	CUMPLE	G11 Eje2 Benta Derecha	CUMPLE	G13 Eje2 Benta Derecha	CUMPLE	G15 Eje2 Benta Derecha	CUMPLE
G1 Ases General	CUMPLE	G5 Luces Bajos	CUMPLE	G7 Eje3 Benta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje3 Benta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje3 Benta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje3 Benta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje3 Benta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicaciones de señalamiento	CUMPLE	G7 Eje3 Benta Derecha	CUMPLE	G9 Eje3 Benta Derecha	CUMPLE	G11 Eje3 Benta Derecha	CUMPLE	G13 Eje3 Benta Derecha	CUMPLE	G15 Eje3 Benta Derecha	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Balara	CUMPLE	G7 Eje4 Benta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje4 Benta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje4 Benta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje4 Benta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje4 Benta Izquierda	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Andaje de batería	CUMPLE	G7 Eje4 Benta Derecha	CUMPLE	G9 Eje4 Benta Derecha	CUMPLE	G11 Eje4 Benta Derecha	CUMPLE	G13 Eje4 Benta Derecha	CUMPLE	G15 Eje4 Benta Derecha	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G7 Eje5 Benta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje5 Benta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje5 Benta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje5 Benta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje5 Benta Izquierda	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G5 Cruzeta	CUMPLE	G7 Eje5 Benta Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 Benta Derecha	CUMPLE	G11 Eje5 Benta Derecha	CUMPLE	G13 Eje5 Benta Derecha	CUMPLE	G15 Eje5 Benta Derecha	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G5 Linterna	CUMPLE	G7 Eje6 Benta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje6 Benta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje6 Benta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje6 Benta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje6 Benta Izquierda	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G5 Triángulo	CUMPLE	G7 Eje6 Benta Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Benta Derecha	CUMPLE	G11 Eje6 Benta Derecha	CUMPLE	G13 Eje6 Benta Derecha	CUMPLE	G15 Eje6 Benta Derecha	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G5 Banderola	CUMPLE	G7 Eje7 Benta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje7 Benta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje7 Benta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje7 Benta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje7 Benta Izquierda	CUMPLE
G2 Limpieparabrisas	CUMPLE	G5 Tacos	CUMPLE	G7 Eje7 Benta Derecha	CUMPLE	G9 Eje7 Benta Derecha	CUMPLE	G11 Eje7 Benta Derecha	CUMPLE	G13 Eje7 Benta Derecha	CUMPLE	G15 Eje7 Benta Derecha	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G5 Llamas de resquejo	CUMPLE	G7 Eje8 Benta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje8 Benta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje8 Benta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje8 Benta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje8 Benta Izquierda	CUMPLE
G3 Pilo	CUMPLE	G5 Gato	CUMPLE	G7 Eje8 Benta Derecha	CUMPLE	G9 Eje8 Benta Derecha	CUMPLE	G11 Eje8 Benta Derecha	CUMPLE	G13 Eje8 Benta Derecha	CUMPLE	G15 Eje8 Benta Derecha	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G5 Herramienta	CUMPLE	G7 Eje9 Benta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje9 Benta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje9 Benta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje9 Benta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje9 Benta Izquierda	CUMPLE
G4 Parafusos	CUMPLE	G5 Extintor	CUMPLE	G7 Eje9 Benta Derecha	CUMPLE	G9 Eje9 Benta Derecha	CUMPLE	G11 Eje9 Benta Derecha	CUMPLE	G13 Eje9 Benta Derecha	CUMPLE	G15 Eje9 Benta Derecha	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G5 Botiquin	CUMPLE	G7 Eje10 Benta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje10 Benta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje10 Benta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje10 Benta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje10 Benta Izquierda	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G5 Señales de advertencia	CUMPLE	G7 Eje10 Benta Derecha	CUMPLE	G9 Eje10 Benta Derecha	CUMPLE	G11 Eje10 Benta Derecha	CUMPLE	G13 Eje10 Benta Derecha	CUMPLE	G15 Eje10 Benta Derecha	CUMPLE
G4 Cierres de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 Benta Derecha	CUMPLE	G7 Eje11 Benta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje11 Benta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje11 Benta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje11 Benta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje11 Benta Izquierda	CUMPLE
G4 Sellados emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 Benta Derecha	CUMPLE	G7 Eje12 Benta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje12 Benta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje12 Benta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje12 Benta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje12 Benta Izquierda	CUMPLE
G5 Direccional	CUMPLE	G7 Eje2 Benta Derecha	CUMPLE	G7 Eje13 Benta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje13 Benta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje13 Benta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje13 Benta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje13 Benta Izquierda	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 Benta Derecha	CUMPLE	G7 Eje14 Benta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje14 Benta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje14 Benta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje14 Benta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje14 Benta Izquierda	CUMPLE
G5 Reverse	CUMPLE	G7 Eje2 Benta Derecha	CUMPLE	G7 Eje15 Benta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje15 Benta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje15 Benta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje15 Benta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje15 Benta Izquierda	CUMPLE

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(El espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5.36	5.14
Eje 2	5.51	5.59

[Firma manuscrita]

JOHAN VALENCIA RONDON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.