

REVISION PREVENTIVA VEHICULOS

VEHICULO SEGURO

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GSL	No. SOLICITUD	22.572
MARCA	RENAULT	SERVICIO	publico	SOLICITANTE	INTERCARIBE EXPRESS S.A.S.
TIPO	DUSTER [FL] DYNAMIQUE/INTENS MT	AÑO MODELO	2 021	CIUDAD	BOGOTA D.C.
No. PUERTAS	5	KILOMETRAJE	19196	INSPECTOR	MIGUEL ANGEL MONROY ORTIZ
NACIONALIDAD	COL	No. DE CHASIS	9FBHSR595MM424837	CODIGO FASECOLD	08006054
TIPO DE CAJA	MT	No. DE MOTOR	2842Q253054	VR. FASECOLD	70600000
CILINDRAJE	1.598	FECHA INSPECCION	10/08/2022	PLACA	JOU784
PROPIETARIO	ROBERTO BEANVIDES				

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO AVALUO COMERCIAL

CARROCERIA EXTERIOR

Panorámico superior	CUMPLE
Panorámico delantero	CUMPLE
Espejo izquierdo	CUMPLE
Espejo derecho	CUMPLE
Farola izquierda	CUMPLE
Farola derecha	CUMPLE
Imagen corporativa	CUMPLE
Stop izquierdo	CUMPLE
Vidrios laterales izquierdos	CUMPLE
Vidrios laterales derechos	CUMPLE
Panorámico trasero	CUMPLE
Stop Derecho	CUMPLE

DOCUMENTOS

Calcomanía de tarifas Vigente	CUMPLE
Poliza todo riesgo vigente	CUMPLE
Poliza RCE Vigente	CUMPLE
Poliza RCC Vigente	CUMPLE

EFICACIA FRENADO EMERGENCIA

EJE DELANTERO	NO APLICA
EJE TRASERO 1	NO APLICA
EJE TRASERO 3	NO APLICA
EJE TRASERO 2	NO APLICA

EFICACIA FRENADO SERVICIO

EJE TRASERO 3	NO APLICA
EJE TRASERO 2	NO APLICA
EJE TRASERO 1	90%
EJE DELANTERO	90%

EQUIPO CARRETERA

Extintor vigente	CUMPLE
Tacos	CUMPLE
Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE
Gato	CUMPLE
Llaves de expansión	CUMPLE
Llaves fijas	CUMPLE
Destornillador de estrella	CUMPLE
Alicate	CUMPLE

OBSERVACION:

Botiquin

CUMPLE

ESTADO DE LLANTAS

Llanta trasera izq. Interior	NO APLICA
Llanta trasera der. Interior	NO APLICA
Llanta trasera izq. Interior eje 3	NO APLICA
Llanta trasera der. Interior eje 3	NO APLICA
Llanta trasera izq. exterior eje 3	NO APLICA
Llanta trasera der. exterior eje 3	NO APLICA
Llanta de repuesto	90%
Llanta trasera izq. exterior	90%
Llanta delantera izquierda	90%
Llanta trasera der. exterior	90%
Llanta delantera derecha	90%

INFORMATIVOS

RTM Vigente	CUMPLE
SOAT Vigente	CUMPLE

LUCES

Luz pasillo superior	NO APLICA
Luz cabina	CUMPLE
Luz pasillo	NO APLICA
Altas	CUMPLE
Bajas	CUMPLE
Estacionamiento	CUMPLE
Luz freno	CUMPLE
Luz reverso	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE
Direccionales delanteras	CUMPLE
Direccionales traseras	CUMPLE
Cocuyos	CUMPLE
Exploradoras	CUMPLE

NIVELES DE FLUIDOS

Nivel de aceite motor	CUMPLE
Líquido de frenos	CUMPLE
Nivel Caja Velocidades	CUMPLE
Refrigerante motor	CUMPLE
Lavaparabrisas	CUMPLE
Nivel Retardador	NO APLICA
Dirección hidráulica	CUMPLE
Fuga Diferencial	CUMPLE

SEGURIDAD ACTIVA

Columna de dirección	CUMPLE
Bombonas de aire 1er eje	NO APLICA
Cardan	CUMPLE
Muelles Delanteros	NO APLICA
Muelles traseros	NO APLICA
Bombonas de aire 2er eje	NO APLICA
Bombonas de aire 3er eje	NO APLICA
Ejes traseros	CUMPLE
Pastillas de Freno	CUMPLE
Ejes delanteros	CUMPLE
Campanas	CUMPLE
Amortiguador trasero izquierdo	CUMPLE
Discos de Freno	CUMPLE
Amortiguador trasero derecho	CUMPLE
Bandas de Freno	CUMPLE
Amortiguador delantero derecho	CUMPLE
Amortiguador delantero izquierdo	CUMPLE

SEGURIDAD OPERACIONAL

Bornes de batería	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE
Limpiabrisas delantero	CUMPLE
Limpiabrisas trasero	CUMPLE
Asiento ajustable conductor	CUMPLE
Timón ajustable	CUMPLE
Aire acondicionado	CUMPLE
Pito	CUMPLE
Master de corriente	NO APLICA
Calefacción	CUMPLE
Espejos eléctricos	CUMPLE

SEGURIDAD PASIVA

Cinturon de seguridad pasajero	CUMPLE
Cinturon de seguridad conductor	CUMPLE
Apoyacabezas pasajero	CUMPLE
Apoya cabezas conductor	CUMPLE
Airbag Conductor	CUMPLE
Airbag pasajeros	CUMPLE



AUTOMAS COMERCIAL LTDA.

NIT: 900.230.826-8

Firma Inspector:

Escaneado con CamScanner