

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.

No: 00006989-2209
CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338
BOGOTA D.C
Tel

FECHA: 2022-09-22
Nombre o razón social: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS
Documento de identidad: CC () NIT (X) CE ()
Dirección: CRA 87 D BIS 53 11
Teléfono: 3144669798 Cel 3132424653
Ciudad: BOGOTA
Departamento: DISTRITO CAPITAL
Placa: WLZ361
Marca: RENAULT
Línea: DUSTER
Clase: CAMPERO
Modelo: 2018
Cilindrada: 1998
Kilometraje: 136070
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10015129066
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO GLACIAL (V)
Empresa:
Conducir:



Fecha 2022-09-22, Placa WLZ361 Hora 10:44



Fecha 2022-09-22, Placa WLZ361 Hora 10:47

Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor E1	Delantera Derecha	Valor E2	Trasera Izquierda	Valor S4	Trasera Derecha	Valor S5	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo 81.5	Unidad %	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	Fuerza 3825 2341	Peso 4258 3551	Unidad N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho	Fuerza 3911 2263	Peso 4169 3159	Unidad N	Desequilibrio 2.2 3.3	Máximo 30 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 39.8	Unidad %	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo										
Desviación Lateral													
Eje 1	-0,1	Eje 2	-2,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10			Unidad	(m/km)	
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE	G9 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	G11 Pasos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 Santa Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G1 Anclaje sillitas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 Santa Izquierda	CUMPLE	G9 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE						
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 Santa Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE						
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje6 Santa Izquierda	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE						
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Derecho	CUMPLE						
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batena	CUMPLE	G8 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE						
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batena	CUMPLE	G8 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Derecho	CUMPLE						
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE						
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Derecho	CUMPLE						
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE						
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulo	CUMPLE	G8 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE						
G2 Tijas	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Derecho	CUMPLE						
G3 Limpaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE						
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llantas de respuiso	CUMPLE	G8 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE						
G3 Pilo	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G8 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Derecho	CUMPLE						
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G8 Eje6 Rln Derecho	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE						
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G8 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Derecho	CUMPLE						
G4 Ventanas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G8 Eje6 Rln Derecho	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE						
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Seriales de advertencia	CUMPLE	G8 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Derecho	CUMPLE						
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 Santa Derecha	CUMPLE	G8 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Derecho	CUMPLE						
G4 Salidas emergencia y Marfillo	CUMPLE	G7 Eje1 Santa Izquierda	CUMPLE	G8 Eje6 Rln Derecho	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE						
G5 Direccional	CUMPLE	G7 Eje2 Santa Derecha	CUMPLE	G8 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Derecho	CUMPLE						
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 Santa Izquierda	CUMPLE	G8 Eje6 Rln Derecho	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE						
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 Santa Derecha	CUMPLE	G8 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje6 Rln Derecho	CUMPLE						

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.65	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.54	3.86
Eje 2	4.56	4.56

[Firma manuscrita]
JOHAN VALENCIA RONDON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnico mecanica y emisiones contaminantes.