



**RAMIRAUTOS**  
Ingeniería Automotriz  
Nit. 12.240.257-9

**REVISIÓN BIMESTRAL  
RESOLUCIÓN 315 DEL  
MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**No. 10857**

NOMBRE DEL PROPIETARIO

*H. Elmer Alexander Jaramillo*

NOMBRE DEL CONDUCTOR

*Helmer Jaramillo*

C.C.

*87491426*

TELEFONO

*3223110012*

C.C.

*87491426*

TELEFONO

*3223110012*

MARCA

*Renault*

EMPRESA

*Satelite express*

KILOMETRAJE

*201081*

No. INTERNO

*1236*

TIPO

*Duster*

MODELO

*2016*

PLACA

*WNS-959*

*22*

*10*

*2022*

DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA
<b>NIVELES</b>				<b>INFERIOR</b>				<b>INTERIOR</b>			
Aceite de motor y viscosidad	✓			Silenciador exhosto	✓			Timón de dirección	✓		
Aceite de dirección	✓			Tubo de escape	✓			Indicadores tablero Instrum	✓		
Líquido de dirección	✓			Catalizador de gases	✓			Asientos	✓		
Líquido de frenos	✓			Cauchos suspensión	✓			Cinturones de seguridad	✓		
Refrigerante motor	✓			Tijeras suspensión	✓			Pedal freno	✓		
Líquido de embrague	✓			Carter de motor	✓			Pedal acelerador	✓		
				Gaurdapolvos ejes	✓			Pedal embrague	✓		
<b>MOTOS</b>				Muelle trasero izquierda	✓			Palanca de cambios	✓		
Mangueras	✓			Caja de dirección	✓			Freno estacionamiento	✓		
Correas	✓			Terminale de dirección	✓						
Tensión correas	✓			Brazo de dirección	✓			<b>EXTERIOR</b>			
Filtro de aire	✓			Puente Chasis	✓			Panorámico	✓		
Instalación de alta	✓			Largueros chasis	✓			Luces altas	✓		
Tapa del distribuidor	✓			Amortiguadores	✓			Luces medias	✓		
Tapa refrigerante	✓			Rotulas	✓			Direccionales	✓		
Tapa aceite motor	✓			Muelle trasero derecho	✓			Luz parqueo	✓		
				<b>LLANTAS</b>				Luz freno	✓		
<b>FUGAS</b>				Llanta delantera derecha	✓			Luz reversa	✓		
Aceite motor	✓			Llanta delantera izquierda	✓			Luz placa	✓		
Aceite caja de velocidades	✓			Llanta trasera derecha	✓			Baterías	✓		
Aceite diferencial	✓			Llanta trasera izquierda	✓			Cierre capot	✓		
Líquidos frenos	✓			Llanta interna derecha	✓			Estado carroceria	✓		
Bomba de dirección	✓			Llanta interna izquierda	✓			Pito	✓		
Caja de dirección	✓			Repuestos	✓			Limpia brisas	✓		
Bomba de embrague	✓			Espárragos	✓			Luces bajas	✓		
Combustible	✓			Chapetas	✓			Espejo derecho	✓		
Aceite amortiguadores	✓			Rines	✓			Espejo izquierdo	✓		
Refrigerante motor	✓										

**SEGURIDAD**

Extintor	✓			caja de herramientas	✓			Señales	✓		
Botiquín	✓			Gato	✓			Cruceta	✓		

**DOCUMENTOS**

SOAT	<i>21</i>	<i>03</i>	<i>23</i>	Revisión técnico mecánica	<i>03</i>	<i>06</i>	<i>23</i>	Pólizas de responsabilidad	✓	MES	AÑO
Tarjeta de Operacion	<i>21</i>	<i>12</i>	<i>23</i>	Licencia de conducción	<i>04</i>	<i>06</i>	<i>25</i>	Tarjeta de control	✓	MES	AÑO

**ESTADO GENERAL**

**BUENO** ☐

**ACEPTABLE** ☒

**DEFICIENTE** ☐

☒ Cumple las normas de bioseguridad

☐ Realizo el mantenimiento preventivo correspondiente al consecutivo # *1*

OBSERVACIONES:

**RAMIRAUTOS**

*Ing. Milton Arminio Ramirez M.*

**PRÓXIMA REVISIÓN**

**22 DIC 2022**

INSPECTOR:

*[Signature]*

EMPRESA:

**RAMIRAUTOS**

CLIENTE:

C.C.

*87491426*

**Calle 17 Sur No. 4 - 30 Barrio La Virginia**

**Celular 316 515 9892 Pitalito - Huila**