

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001143-2209



CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2022-09-10	Nombre o razón social: JAVIER DE JESUS PINEDA ARANGO				Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()			No. 5006897			
Dirección: CIRCULAR 3 RA 68C -10	Telefono: 3147955133				Ciudad: MEDELLIN			Departamento: ANTIOQUIA			
DATOS DEL VEHICULO											
Placa: UZK480	Marca: CHEVROLET	Linea: FRR	Clase: BUS	Modelo: 2015	Cilindrada: 5193	Kilometraje: 185636					
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10014644806	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO VERDE	Empresa:		Conductor:		JAVIER DE JESUS PINEDA ARANGO			



Fecha 2022-09-10, Placa UZK480 Hora 13:27



Fecha 2022-09-10, Placa UZK480 Hora 13:19

Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
60,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	9138	N	Eje 1 Derecho	8999	N	1,5	30	%
			Eje 2 Izquierdo	11436	N	Eje 2 Derecho	12588	N	9,2	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
20,5	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral											
Eje 1	4,7	Eje 2	-6,7	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Cajas de Almacenamiento	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Ancilaje de batería	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Rotulas Superiores	NO APLICA	G1 Desempañador	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA
G1 Rotulas Inferiores	NO APLICA	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Tijeras	NO APLICA	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA				
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA						
G1 Stop	CUMPLE										
G1 Reversa	CUMPLE										

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)				
Rueda De Repuesto		6.21		
Izquierda		Derecha		
Eje 1	4,56		5,66	
R1		R2		R1
Eje 2	3,15	2,98	4,56	5,61

ING. JAVIER JIMENEZ CABRALES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.