

FECHA

Fecha de prueba	Nombre o razón social
2022-10-26	TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS
Dirección	
CLL 48D N 67 A - 30	

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Documento de identidad	

Documento de identidad	CC () NIT (X) CE () No. 900683508	Departamento	Antioquia
Ciudad	Medellin		

DATOS DEL VEHICULO	
Modelo	2010
Marca	Volvo
Color	Blanco
Placa	2010
Motor	2.0
Transmision	Automatica
Combustible	Gasolina
Estado	Buena
Valor	150000

DATOS DEL VEHICULO									
Placa	País		Servicio		Clase		Marca		Línea
KYO798	Colombia		Público		Camioneta		Kia		Niro
Modelo	No. de licencia de tránsito		Fecha Matrícula		Color		Combustible		VIN o Chasis
2023	10025230472		2022-02-07		Blanco		Gasolina - electrico		KNACB81CGP5515327
No. Motor	Tipo Motor		Cilindraje		Kilometraje		Número de Sillas		Blindaje
G4LEMS338991	OTTO		1580		20311		5		SI () NO (X)



2022-10-26 KYO798 12:09



2022-10-26 KYO798 12:08

	Suspensión (si aplica)				Unidad
	Valor	Delantera Derecha	Valor Trasera Izquierda	Valor Trasera Derecha	
Delantera Izquierda	72.60				

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerzas						Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad					
69.70	50	%	Eje 1 izquierdo	2374.00	4445.00	N	Eje 1 Derecho	2744.00	3312.00	N	13.50	30	%
			Eje 2 izquierdo	2168.00	2881.00	N	Eje 2 izquierdo	2253.00	3047.00	N			
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			
Eficacia auxiliar													
32.30	18	%									3.77	30	%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad mlkm
08	0.17				10	

Inspección Visual


	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Salidas de emergencia y Mantillo	CUMPLE	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Retractivores	CUMPLE	CUMPLE	Latoreria y Pintura	CUMPLE
Espojos	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Galo	CUMPLE	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Cojineria	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Extingtor	CUMPLE	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	CUMPLE	Caja de direccion	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Stop	CUMPLE	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estando Tubos Escape	CUMPLE	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	CUMPLE	Linternas	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	CUMPLE		
Basitidor						

Bastidor				G'10 SISTEMA DE DIRECCION
G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS		G11 CHASIS
	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES		
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION		G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.92
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.98	3.76
Eje2	3.86	4.11



MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)