




CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 70 S.A.S.

NIT. 901.154.110-1

Mecánica Automotriz
Electricidad
Aire Acondicionado
Lamina y Pintura
Lavado de Inyectores
Scanner

FECHA		MODELO	KILOMETRAJE	MARCA Y CLASE DE VEHICULO	PLACA	CILINDRAJE
29-oct-22		2016	267.036	RENAULT DUSTER	WMM475	1.598
VENCE REVISION		29-dic-22				
EMPRESA AFILIADA				No. INTERNO	CONDUCTOR ASIGNADO	
TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S.				548	ROBINSON BLANDON	
PROPIETARIO				ROBINSON BLANDON	3188806017	
					COMBUSTIBLE	
					GASGACOL	

DOCUMENTO	Fecha de Vencimiento	
Tarjeta de Propiedad		10010343237
Tarjeta de Operación		263512
Seguros Contractual		EN LINEA
Seguros Extracontractual		EN LINEA
Seguro Obligatorio (SOAT)		270030061
Certif. de Rev Técnico-mecánica y de G.		48319730
Extintor	1-oct-23	



DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	R	D			B	R	D	
Estado Antena	X				Estado Gato	X			
Estado Espejos Retrovisores	X				Estado Cruceta	X			
Cinturón de Seguridad	X				Estado Banderolas, Conos	X			
Estado Emblemas	X				Estado Botiquín	X			
Estado Farolas	X				Estado Tacos	X			
Estado Stop	X				Estado Caja de Herramientas (Alicate, Destornilladores, Llave de Expansion y Llaves Fijas)	X			
Estado Direccionales	X				Estado llanta de repuesto	X			
Estado Tapetes	X				Estado Linterna	X			
Estado Tapa de Gasolina	X				SISTEMA ELÉCTRICO				
Estado Exploradoras	X				DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
Estado Lámina	X					B	R	D	
Estado Pintura	X				Luces altas	X			
Estado Vidrios	X				Luces Bajas	X			
Estado Puertas	X				Luces del Tablero	X			
Estado Seguros	X				Luces Medias	X			
Estado Cojinería	X				Direccionales	X			
Estado Limpiabrisas	X				Luces de los Frenos	X			
Estado Pedales (Gomas)	X				Luces de Reversa	X			
Estado Nivel de Aceite	X				Pito de Reversa				NO APLICA
Nivel de Líquido de Frenos	X				Sensor de Velocidad	X			
Estado Nivel Refrigerante	X				Indicador de Combustible	X			
Estado Lantas	X				Estado de Batería	X			
Estado rines	X				Estado Pito	X			
Estado Pernos	X				Encendido	X			
					Estado Emergencia	X			
					Estado aire Acondicionado	X			

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Cra. 2Nte. No. 45A-09 B/. Popular ☎ 308 7622 📞 322 654 8173

servicioalcliente@cdala70.net.co - areatecnica@diagnosticcentrola70.com.co

SISTEMA DE MOTOR	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADJADOR Y ENFOCADOR	X			
ESTADO DE CORREAS	X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X			

SISTEMA TRANSMISION	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE EMBRAGUE	X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS	X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS				NO APLICA

SISTEMA EQUIPO	B	R	D	OBSERVACIONES
TENSIÓN Y ESTADO DE FRENOS	X			
ESTADO DE MUELLES	X			
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES	X			
FUGAS DE AIRE				NO APLICA
ESTADO DE TREN TRASERO	X			
ESTADO DE TREN DELANTERO	X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X			
SISTEMA DE DIRECCION	X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X			

NOTAS	
SE LE REALIZO REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA	
LLANTAS DELANTERAS 80% - TRASERAS 80% - REPUESTO 70% APROXIMADAMENTE	
PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL:308 7622 CEL. 3117348183	
ESTADO GENERAL DEL VEHICULO	
INTERNO	EXTERNO
/ EX / MB / B / R / D /	/ EX / MB / B / R / D /

Aprobado <input checked="" type="checkbox"/>	KILIANY PEREZ
Rechazado <input type="checkbox"/>	
ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: ANIBAL GUTIERREZ	NOMBRE: WILLIAN MUÑOZ
CARGO: JEFE DE PATIO	CARGO: INGENIERO MECANICO