

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2022-11-15	Nombre o razón social VIACOTUR SA				
Dirección CLLE 12 #30-180		Teléfono 4441022		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa TRM529	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Dmax	
Modelo 2015	No. de licencia de transito 10008306483	Fecha Matrícula 2014-10-23	Color Blanco galaxia	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8LBETF3WXF0269521	
No. Motor LZ2354	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2500	Kilometraje 258353	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2022-11-15 TRM529 07:49

2022-11-15 TRM529 07:48

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 75.30	Delantera Derecha	Valor 76.40	Trasera Izquierda	Valor 84.40	Trasera Derecha	Valor 75.60	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
65.80	50	%	Eje 1 izquierdo	3999.00	N	Eje 1 Derecho	3354.00	N	16.10	30	%
			Eje 2 izquierdo	2465.00	N	Eje 2 Derecho	2380.00	N	3.45	30	%
21.80	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.11	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Luz interna	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.16
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.38	5.73
Eje2	4.93	6.02

MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)