



FUR No:48233 - 1

NIT 901062346-7 Tel. 2770026 -

CDA SANTA ISABEL S.A.S

AV CALLE 1 No 25 A 30

BOGOTA

cdasantaisabelsas@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de Prueba 2022/11/26 14:55:57	Nombre o Razón social Vergara Jhon	Documento de Identidad CC(X) NIT()	No.79609274
Dirección Cra 11a n 12g 06	Teléfono fijo o Número de Celular 312 662 8801	Ciudad BOGOTA, D.C.	Departamento BOGOTA D. C
Correo Electrónico jhon-073@hotmail.com			

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa GDW577	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMIONETA	Marca KIA	Línea NIRO
Modelo 2020	Número de licencia de tránsito 10023568438	Fecha de matrícula 2019-06-17	Color BLANCO	Combustible/Propulsión GASOLINA	VIN o Chasis KNACB81CGL5279760
No de Motor G4LEKS470869	Tipo motor 4 T	Cilindraje(cm3) (si aplica) 1580	Kilometraje 91685	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 139	Tipo de carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2023-09-28	Conversión GNV SI() NO() N/A(X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO A LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo * indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla/Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultánea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	4.30			2.5	Klux	No
		Inclinación	1.00			0.5-3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	15.0			2.5	Klux	No
		Inclinación	1.10			0.5-3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	6.20				Klux	Si
	Izquierda(s)	Intensidad	16.8				Klux	Si
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	11.2				Klux	Si
	Izquierda(s)	Intensidad	11.2				Klux	Si
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad	
			45.4			225.0	klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Mínima	Unidad
Izquierda	63.0	Derecha	64.0	Izquierda	62.0	40	%
				Derecha	61.0		

6. FRENSOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecha	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	2500	5517	N	Eje 1	2480	3322	N	0.80	[20 - 30]	30	%
Eje 2	2090	3891	N	Eje 2	2170	2352	N	3.68	[20 - 30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		[20 - 30]	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		[20 - 30]	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		[20 - 30]	30	%
Eficacia Total		Valor		Mínimo				Unidad			
		61.2		50.0				%			

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
23.2	18.0	%	Sumatoria Izquierdo	1740	9408	N	Sumatoria Derecho	1760
							5674	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	5.70	Eje 2	1.70	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 10.0 Unidad m/km
-------	------	-------	------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------------------------

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la llanta	Error en distancia	Unidad	Error en tiempo	Unidad	Máximo +/-	Unidad
	%		%			%

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4Tó 2T

rpm	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
	(CO)	Norma	Unidad	(CO2)	Norma	Unidad	(O2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí		%			%			%			(ppm)			%	
Crucero		%			%			%			(ppm)			%	

G. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Inspección visual: PROFUNDIMETRO-FOWLER -2284 DETECTOR DE HOLGURAS-MAHA-340995 Luces: LUXOMETRO-TECNOLUX-0150
Desviación: ALINEADOR AL PASO-MAHA-45136 Freno: PROBADOR DE FRENOS-MAHA-407646-007 Suspensión: PROBADOR DE
SUSPENSION-MAHA-431485-009

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA
PRORTM 0.0.1.4 EUROSYSYSTEM 7.50.137 - VTEQ V03.37C

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN

Desviación Daniel Yesid García Soto
Foto Daniel Yesid García Soto
Luces Cristhian Alexis Cifuentes Giraldo

Inspección Daniel Yesid García Soto
Suspensión Daniel Yesid García Soto
Freno Daniel Yesid García Soto

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CDA SANTA ISABEL
Diego Fernando Poreiro Ruiz 46-7
JEFE TÉCNICO

Nota:

1) El campo del resultado de la prueba del Oxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

REVISION PREVENTIVA

Fin del Informe

Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

60WS77

COA SANTA ISABEL SAS

NIT: 901062346 - 7
DIRECCION AC 1 25A 30

Factura de venta
No. FV-45982

26/11/2022

Vergara Jhon
CC No. 79609274

Cant.	Código	Desc.	Valor total
-------	--------	-------	-------------

1	41454093		\$ 16.807,00
		PREVENTIVAS ()	

TOTAL =====> \$ 20.000,00

RECIBIDO ==> \$ 20.000,00

CAMBIO ==>

SUBTOTAL : \$ 16.807,00

Liquidación	Valor base	Valor
-------------	------------	-------

IVA 18,998%	\$,0	\$ 3.193,00
-------------	------	-------------

VALOR TOTAL : \$ 20.000,00

Forma de pago	Valor
---------------	-------

Efectivo (caja) #	\$ 20.000,00
-------------------	--------------

1

VENDEDOR :

TOTAL : \$ 20.000,00

NRO. ARTICULOS VEND. : 1

USUARIO : AUXILIAR1

EQUIPO/CAJA : DESKTOP-10M9NRQ

FECHA VENCIMIENTO : 26/11/2022

Resolución DIAN No. 18764031185220 de
13/07/2022, Rangos 10000 al 50000.

Si va solicitar Factura Electronica,
tenga en cuenta que la debe solicitar
dentro del mismo mes que realizo su
revisión técnica, de lo
contrario no se podrá tomar su
solicitud.

FRM-050V1

(NIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InS

TELEFONO 2770026

26/11/2022 2:58:24 p. m.