

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001172-2210



CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba: 2022-10-28	Nombre o razón social: JAVIER DE JESUS PINEDA ARANGO					Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 5006897		
Dirección: CIRCULAR 3 RA 68C -10	Telefono: 3147955133					Ciudad: MEDELLIN	Departamento: ANTIOQUIA		
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: UZK480	Marca: CHEVROLET	Linea: FRR	Clase: BUS	Modelo: 2015	Cilindrada: 5193	Kilometraje: 187760			
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10014644806	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO VERDE	Empresa:	Conductor: JAVIER DE JESUS PINEDA ARANGO				



Fecha 2022-10-28, Placa UZK480 Hora 16:31



Fecha 2022-10-28, Placa UZK480 Hora 16:31

Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	8721	N	Eje 1 Derecho	7178	N	17,7	30	%
			Eje 2 Izquierdo	13525	N	Eje 2 Derecho	9887	N	26,9*	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
28,7	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral											
Eje 1	-1,8	Eje 2	-2,3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Ancilaje de batería	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Desempañador	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE			G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE			G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE			G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE			G1 Latonería y Pintura	CUMPLE		
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE			G1 Tapicería	CUMPLE		
G1 Pito	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE			G1 Cojinería	CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE			G1 Caja de Dirección	CUMPLE		
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE			G1 Terminales	CUMPLE		
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			G1 Brazos Axiales	CUMPLE		
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE			G1 Bastidor	CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE			G1 Pisos	CUMPLE		
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE			G1 Promedio de Distancia	CUMPLE		
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE			G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE						
		G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA								

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)				
Rueda De Repuesto		8,05		
Izquierda		Derecha		
Eje 1		9,16		9,82
R1	R2	R2	R1	
Eje 2	10,26	10,57	11,36	9,67

ING. JAVIER JIMENEZ CABRALES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.