

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2022-12-20	Nombre o razón social VIACOTUR SA	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548
Dirección CLLE 12 #30-180	Teléfono 4441022	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa TRN917	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Dmax
Modelo 2016	No. de licencia de transito 10011622869	Fecha Matrícula 2016-04-25	Color Blanco galaxia	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8LBETF3W8G0370767
No. Motor MY8543	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2500	Kilometraje 239647	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2022-12-20 TRN917 09:00

2022-12-20 TRN917 09:00

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 71.80	Delantera Derecha	Valor 79.90	Trasera Izquierda	Valor 80.40	Trasera Derecha	Valor 86.40	Mínimo	Unidad
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	--------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
58.00	50	%	Eje 1 izquierdo	3803.00	N	Eje 1 Derecho	3352.00	N	11.90	30	%
			Eje 2 izquierdo	2506.00	N	Eje 2 Derecho	1937.00	N	22.70*	30	%
30.20	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.17	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Pisos	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.16
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.43	5.16
Eje2	4.59	5.32

MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)