



# CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 70 S.A.S.

Mecánica Automotriz •  
Electricidad •  
Aire Acondicionado •  
Lamina y Pintura •  
Lavado de Inyectores •  
Scanner •

NIT 90114110-1

FORMATO FICHA TECNICA BIMESTRAL CENTRO ESPECIALIZADO

Código F-MG-01

Fecha 15 julio 2016

Version 3

## DATOS INICIALES

FECHA	MODELO	KILOMETRAJE	MARCA Y CLASE DE VEHICULO	PLACA	CILINDRAJE
4-ene-23	2016	277.109	RENAULT DUSTER	WMM475	1.598
VENCE REVISION	4-mar-23				
EMPRESA AFILIADA			No. INTERNO	CONDUCTOR ASIGNADO	
TRANSPORTE MULTIMODAL GROUP S.A.S.			548	ROBINSON BLANDON	
PROPIETARIO	ROBINSON BLANDON			3188806017	COMBUSTIBLE
				GASGACOL	

## DOCUMENTOS REQUERIDOS

DOCUMENTO	Fecha de Vencimiento
Tarjeta de Propiedad	10010343237
Tarjeta de Operación	263512
Seguro Contractual	EN LINEA
Seguros Extracontractual	EN LINEA
Seguro Obligatorio (SOAT)	EN LINEA
Certif. de Rev. Técnico-mecánica y de G.	EN LINEA
Extintor	1-nov-23




## ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	R	D			B	R	D	
Estado Antena	X				Estado Gato	X			
Estado Espejos Retrovisores	X				Estado Cruceta	X			
Cinturón de Seguridad	X				Estado Bandera, Conos	X			
Estado Emblemas	X				Estado Botiquín	X			
Estado Farolas	X				Estado Tacos	X			
Estado Stop	X				Estado Caja de Herramientas (Alicate, Destornilladores, Llave de Expansión y Llaves Fijas)	X			
Estado Direccionales	X				Estado llanta de repuesto	X			
Estado Tapetes	X				Estado Interna	X			
Estado Tapa de Gasolina	X				SISTEMA ELÉCTRICO				
Estado Exploradoras	X				DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES		
Estado Lámina	X					B	R	D	
Estado Pintura	X				Luces altas	X			
Estado Vidrios	X				Luces Bajas	X			
Estado Puertas	X				Luces del Tablero	X			
Estado Seguros	X				Luces Medias	X			
Estado Cojinería	X				Direccionales	X			
Estado Limpiabrisas	X				Luces de los Frenos	X			
Estado Pedales (Gomas)	X				Luces de Reversa	X			
Estado Nivel de Aceite	X				Pito de Reversa				NO APLICA
Nivel de Líquido de Frenos	X				Sensor de Velocidad	X			
Estado Nivel Refrigerante	X				Indicador de Combustible	X			
Estado Llantas	X				Estado de Batería	X			
Estado rines	X				Estado Pito	X			
Estado Pernos	X				Encendido	X			
					Estado Emergencia	X			

Cra. 2 Nte. No. 45A-100 B. Popular x 308 7622 C 322 654 8173

servicioalcliente@cdala70.net.co - areatecnica@diagnosticentrala70.com.co



SISTEMA DE MOTOR				OBSERVACIONES
	B	R	D	
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADIANTOR Y ENFOCADOR	X			
ESTADO DE CORREAS	X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X			
SISTEMA TRANSMISION				OBSERVACIONES
	B	R	D	
ESTADO DE EMBRAGUE	X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS	X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS				NO APLICA
SISTEMA EQUIPO				OBSERVACIONES
	B	R	D	
TENSION Y ESTADO DE FRENOS	X			
ESTADO DE MUELLES	X			
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES	X			
FUGAS DE AIRE				NO APLICA
ESTADO DE TREN TRASERO	X			
ESTADO DE TREN DELANTERO	X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X			
SISTEMA DE DIRECCION	X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X			
NOTAS				
SE LE REALIZO REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA				
LLANTAS DELANTERAS 80% - TRASERAS 80% - REPUESTO 70% APROXIMADAMENTE				
PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL: 308 7622 CEL. 3117348183				
ESTADO GENERAL DEL VEHICULO				
INTERNO			EXTERNO	
/ EX / MB / B / R / D /			/ EX / MB / B / R / D /	
Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>		KILIANY PEREZ	
Rechazado	<input type="checkbox"/>			
ELABORÓ	REVISÓ			
FIRMA:	Centro de Diagnóstico			
NOMBRE:	Autoservicio Motriz Ltda			
CARGO:	Nº 34.154.110-4			
	FIRMA: WILLIAN MUÑOZ			
	NOMBRE: INGENIERO MECANICO			
	CARGO: JEFE DE PATIO			