

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA VARIANTE SUR, NIT. 901238181
Calle 16 #17-300 Variante Sur, POPAYAN (CAUCA)
TEL: 3115166392 - 3115166392

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de Identidad	
2023-01-14	JUAN CARLOS SOSCUE ACOSTA	CC (X) NIT () CE () No. 10308201	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
VEREDA PUELENGE	8000000	Popayan	Cauca

3. DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
ESP930	Colombia	Público	Automóvil	Renault	Logan
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2019	10018293509	2018-10-28	Blanco	Gasolina	9FB4SRB4KM632643
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
A812UEB2395	OTTO	1598	204705	6	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375
Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles		5. Intensidad inclinación de las luces bajas		6. Suma de la intensidad de todas las luces	
Valor	Máximo	Unidad	Baja Derecha	Intensidad	Máximo
Ruido escape		dBA	Baja izquierda		

7. Suspensión (si aplica)	
Delantera Izquierda	Valor
Delantera Derecha	Valor
Trasera Izquierda	Valor
Trasera Derecha	Valor
Mínimo	Unidad

8. Frenos	
Eficacia total	Unidad
Fuerza	Peso
Eje 1 Derecho	N
Eje 2 Derecho	N
Eje 3 Derecho	N
Eje 4 Derecho	N
Eje 5 Derecho	N

9. Desviación lateral	
Eje 1	Eje 2
Eje 3	Eje 4
Eje 5	Máximo
	Unidad m/km

10. Dispositivos de cobro (si aplica)	
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia
	Error en tiempo
	Máximo
	Unidad %

11. Emisiones de gases	
Temp °C	Rpm
Monóxido de carbono CO	Dioxido de carbono CO2
Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC
Oxido nitroso NO	
CO	CO2
O2	HC
NO	
Ralentí	Ralentí
Crucero	Crucero

11 b. Vehículos a Diesel (opacidad)	
Temp °C	Rpm
Ciclo 1	Ciclo 2
Ciclo 3	Ciclo 4
Valor	Norma

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
			0 0

Total 0 0

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
			0 0

Total 0 0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
			0 0

Total 0 0

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: **BLX** NO

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

8731

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2023-01-14 ESP930 09:37



2023-01-14 ESP930 09:37

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
Hugo Alexander Gomez [Inspección sensorial exterior], Hugo Alexander Gomez [Tercera plaza], Hugo Alexander Gomez [Inspección sensorial interior], Hugo Alexander Gomez [Inspección sensorial interior], Hugo Alexander Gomez [Fotografía de la llanta], Hugo Alexander Gomez [Fotografía de la llanta], Hugo Alexander Gomez [Fotografía de la llanta]

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnoing Ingeniería S.A.S. - Tecno-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)