

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000561-2301
CDA MOVILIDAD BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900468202-5
CRA 73A #77A-32 Tel
6012528518
BOGOTÁ



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2023-01-24	Nombre o razón social: HERTOR RAMIREZ			Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 19460732		
Dirección: CRA 112 F N 76 10	Telefono: 3108677681			Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
Placa: WCR441	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER DYNAMIC 4X4		Clase: CAMPERO	Modelo: 2013	Cilindrada: 1998	Kilometraje: 273575
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10014259351	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO ARTICA	Empresa:	Conductor:	HECTOR RAMIREZ	



Fecha 2023-01-24, Placa WCR441 Hora 16-37



Fecha 2023-01-24, Placa WCR441 Hora 16-38

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Balastas	CUMPLE	Amoniguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpieza parabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminalas Batería	CUMPLE	Andaje de batería	CUMPLE
Decomprador	CUMPLE	Crueta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Tnangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojines	CUMPLE	Lalonería y Pintura	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
			CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.0	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.3	3.2
Eje 2	3.5	3.5