

NOMBRE DEL PROPIETARIO <u>Nemesio Andres Orozco</u>		NOMBRE DEL CONDUCTOR <u>Luis Alberto Orozco Wgo</u>	
CC <u>1080931272</u>	TELÉFONO <u>3123973904</u>	CC <u>1080933839</u>	TELÉFONO <u>3123973904</u>

MARCA <u>Renault</u>	EMPRESA <u>Polycaracol</u>	KILOMETRAJE <u>47113</u>	No. INTERNO <u>4003</u>
TIPO <u>camioneta</u>	MODELO <u>2021</u>	PLACA <u>S 25146</u>	<u>30</u> <u>01</u> <u>2023</u>

DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA
NIVELES				INFERIOR				INTERIOR			
Aceite de motor y viscosidad	/			Silenciador exhausto	/			Timón de dirección	/		
Aceite de dirección	/			Tubo de escape	/			Indicadores tablero Instrum	/		
Líquido de dirección	/			Catalizador de gases	/			Asientos	/		
Líquido de frenos	/			Cauchos suspensión	/			Cinturones de seguridad	/		
Refrigerante motor	/			Tijeras suspensión	/			Pedal freno	/		
Líquido de embrague	/			Carter de motor	/			Pedal acelerador	/		
				Gaordapovos ejes	/			Pedal embrague	/		
MOTOS				Muelle trasero izquierda	/			Palanca de cambios	/		
Mangueras	/			Caja de dirección	/			Freno estacionamiento	/		
Correas	/			Terminale de dirección	/						
Tensión correas	/			Brazo de dirección	/			EXTERIOR			
Filtro de aire	/			Puente Chasis	/			Panorámico	/		
Instalación de alta	/			Largueros chasis	/			Luces altas	/		
Tapa del distribuidor	/			Amortiguadores	/			Luces medias	/		
Tapa refrigerante	/			Rotulas	/			Direccionales	/		
Tapa aceite motor	/			Muelle trasero derecho	/			Luz parqueo	/		
				LLANTAS				Luz freno	/		
FUGAS				Llanta delantera derecha	/			Luz reversa	/		
Aceite motor	/			Llanta delantera izquierda	/			Luz placa	/		
Aceite caja de velocidades	/			Llanta trasera derecha	/			Baterías	/		
Aceite diferencial	/			Llanta trasera izquierda	/			Cierre capot	/		
Líquidos frenos	/			Llanta interna derecha	/			Estado carrocería	/		
Bomba de dirección	/			Llanta interna izquierda	/			Pito	/		
Caja de dirección	/			Repuestos	/			Limpia brisas	/		
Bomba de embrague	/			Espárragos	/			Luces bajas	/		
Combustible	/			Chapetas	/			Espejo derecho	/		
Aceite amortiguadores	/			Rines	/			Espejo izquierdo	/		
Refrigerante motor	/										

SEGURIDAD											
Extintor	/			caja de herramientas	/			Señales	/		
Botiquín	/			Gato	/			Cruceta	/		

DOCUMENTOS											
SOAT	03	9	2023	Revisión técnico mecánica	23	09	2023	Pólizas de responsabilidad	/		
Tarjeta de Operacion	28	10	2024	Licencia de conducción	16	12	2023	Tarjeta de control	/		

ESTADO GENERAL BUENO ☐ ACEPTABLE ☒ DEFICIENTE ☐

☒ Cumple las normas de bioseguridad ☒ Realizo el mantenimiento preventivo correspondiente al consecutivo #

OBSERVACIONES: PRÓXIMA REVISIÓN

RAMIRAUTOS 30 MAR 2023

Ing. Jhon Armando Ramirez M. RESOLUCION DE GRADO

INSPECTOR: CS EMPRESA: RAMIRAUTOS CLIENTE: Luis Alberto Orozco

C.C. 1080933839

Calle 17 Sur No. 4 - 30 Barrio La Virginia Celular 316 515 9892 Pitalito - Huila