

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
INIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
8698894 - 8694495

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-01-28		Nombre o razón social VIACOTUR SA		Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548	
Dirección CLLE 12 #30-180			Teléfono 4441022	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO					
Placa JKY721	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Kia	Línea Niro
Modelo 2021	No. de licencia de transito 10020502434	Fecha Matrícula 2020-03-13	Color Blanco	Combustible Gasolina - electrico	VIN o Chasis KNACB81CGM5374825
No. Motor G4LEKS620744	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1580	Kilometraje 44569	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
			Blindaje SI () NO (X)		



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 82.50	Delantera Derecha	Valor 82.80	Trasera Izquierda	Valor 71.90	Trasera Derecha	Valor 67.50	Mínimo	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
66.00	50	%	Eje 1 izquierdo	3734.00	4644.00	N	Eje 1 Derecho	3010.00	4035.00	N	19.40
			Eje 2 izquierdo	1470.00	2857.00	N	Eje 2 Derecho	1416.00	3049.00	N	3.67
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
30.10	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral							
Eje 1 0.14	Eje 2 0.11	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual							
	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Ventanillas	CUMPLE		Rotulas superiores
	Pisos	CUMPLE		Luz Placa	CUMPLE		Terminales Batería
	Limpiaparabrisas	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE		Cinturones de Seguridad
	Botiquín	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho
	Anclaje Sillas	CUMPLE		Eje5 llanta derecha	CUMPLE		Luz interna
	Gato	CUMPLE		Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		Puertas
	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		Eje2 llanta izquierda
	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		Latonería y Pintura	CUMPLE		Eje3 llanta izquierda
	Luces altas	CUMPLE		Pito	CUMPLE		Eje3 llanta derecha
	Stop	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE		Eje4 llanta derecha
	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Rotulas Inferiores
	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE		Eje3 Rin Derecho
	Brazos Axiales	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE		Anclaje de Batería
	Soportes	CUMPLE		Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo
	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		Retrovisores	CUMPLE		Cojinería
	Luces de Parqueo	CUMPLE		Amortiguadores	CUMPLE		Caja de dirección
	Llanta de repuesto	CUMPLE		Linterna	CUMPLE		Promedio de Distancia
	Indicadores de tablero	CUMPLE		Espejos	CUMPLE		Eje3 Rin Izquierdo
	Extintor	CUMPLE		Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		Cruceta
	Terminales	CUMPLE		Parabrisas	CUMPLE		Reversa
	Tacos	CUMPLE		Bastidor	CUMPLE		Estado Tubos Escape
	Pernos	CUMPLE		Banderola	CUMPLE		Promedio de Tiempo
	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE		Luces bajas
	Aseo General	CUMPLE		Señales de Advertencia	CUMPLE		Eje4 llanta izquierda
	Direccionales	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.17
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.14	4.78
Eje2	4.69	4.84

MARCO CADAVID PEREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - *Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)*