

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2022-12-21	Nombre o razón social HUGO DAVID BEJARANO MORA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1128401084
Dirección CLLE78 #87-47	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESP005	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2018	No. de licencia de transito 10020897025	Fecha Matrícula 2018-02-13	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR595JM026302
No. Motor 2842Q132215	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 114081	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 75.30	Delantera Derecha	Valor 88.80	Trasera Izquierda	Valor 59.20	Trasera Derecha	Valor 79.20	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
			Eje 1 izquierdo	2461.00	3698.00	N	Eje 1 Derecho	2022.00	3262.00	N	17.80	%
Eficacia auxiliar	24.60	18 %	Eje 2 izquierdo	2004.00	2487.00	N	Eje 2 Derecho	1649.00	2456.00	N	17.70	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.11	Eje 2 0.14	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Pisos	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Ancilaje Sillas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.92	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	1.98	2.83
Eje2	3.49	2.76

MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnilmaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)