

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

AUTOMÁS
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

No: 00001325-2302
CDA AUTOMAS MEDELLIN
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N°
205 MEDELLIN Tel 2042271

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2023-02-06	Nombre o razón social: LUIS ALBERTO QUINTERO	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 71665299		
Dirección: CALLE 16 A # 43 D -126	Teléfono: 3186074584	Ciudad: MEDELLIN	Departamento: ANTIOQUIA		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: EQW236	Marca: RENAULT	Línea: NUEVO MASTER MINIBUS	Clase: MICROBUS	Modelo: 2018	Cilindraje: 2299
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10017186853	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa:	Conductor: LUIS ALBERTO QUINTERO



Fecha: 2023-02-06, Placa: ECU259 ROL: 0405									
Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	57	Mínimo
	65		51		53				40
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
56,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	3864	8074	N	Eje 1 Derecho	4235	7995
			Eje 2 Izquierdo	3487	5788	N	Eje 2 Derecho	4077	5974
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho		
26,9	18	%	Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho		

Desviación Lateral									
Eje 1	1,3	Eje 2	-0,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	

Inspección Sensorial									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempañador	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE						
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE						
G1 Pto	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE						
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE						
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE						
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE						
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE						
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO	
Rueda De Repu	
Izqu	
Eje 1	7
Eje 2	9

ING. JAVIER JIMENEZ CABRALES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones cont