

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	AS TRANSPORTES ESPECIALES	N.IDENTIFICACION	811036515
CATEGORIA LICENCIA	ESTADO	VIGENTE	EMPRESA

2. INFORMACIÓN VEHÍCULO

PLACA	CLASE	MARCA	LINEA	COMBUSTIBLE	MODELO
ESR187	CAMIONETA	RENAULT	DUSTER	GASOLINA	2020

TAR. OPERACIÓN	No. RTM Y EC	No. PÓLIZA SOAT	No. PÓLIZA RCE	PÓLIZA RCC	NUMERO DE LICENCIA
					10019215750

4. INSPECCION MECANIZADA

EMISIONES GASES GASOLINA (SI APLICA)	EMISIONES GASES DIÉSEL (SI APLICA)	LUCES PRINCIPALES	
CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD		LUZ BAJA DERECHA QUEMADA	
PRUEBA DE FRENADO	ALINEACIÓN	ADHERENCIA (SI APLICA)	EMISIONES RUIDO
CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5. INSPECCION SENSORIAL

5.1. GRUPO FRENOS

5.2. GRUPO SUSPENSIÓN

Barra estabilizadora mal anclada o fracturada, cuando sea aplicable.

5.3. GRUPO DIRECCIÓN

5.4. RINES Y LLANTAS

5.5. GRUPO LUCES

Inexistencia de las señales reflectivas reglamentarias, de acuerdo con las normas vigentes.

UA REVICAR
NIT. 900.172.673-9

5.6. GRUPO VIDRIOS

5.8. GRUPO MOTOR

5.7. GRUPO TRANSMISIÓN

5.9. REVISIÓN INTERIOR

5.10. REVISIÓN EXTERIOR

6. RESULTADO DE TODA LA REVISIÓN PREVENTIVA

PLACA DEL TECHO EN MAL ESTADO(LETRAS Y NUMEROS NO VISIBLES MUÑEQUITO DE LA BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA EN MAL ESTADO(SUELTO) LUZ BAJA DERECHA NO ENCIENDE

QUIENES REALIZAN LA REVISION PREVENTIVA: ALEXANDER GAVIRIA,DANY PEREZ



[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO RESPONSABLE C.D.A.

EL PRESENTE INFORME NO SUPLE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES AL VEHÍCULO AQUÍ DESCRITO. ADEMÁS NO EXIME LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO POSTERIOR AL PRESENTE INFORME