

PARA VEHICULOS

CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

CII 33 # 78-158 / CII 33A # 78-159
MEDELLIN Tel 3663553

FECHA
Fecha de prueba:
2023-02-20

Dirección:
CR 69 80 83

Nombre o razón social:

EDISON ECHEVERRI

Teléfono:

3122159674

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de Identidad:
CC. (X) NIT. () CE. ()
Ciudad:

No. 98553544

Departamento:

ANTIOQUIA

Placa:
SNX549
Servicio:
PUBLICO

Marca:
CHEVROLET

No Licencia Tránsito:
10009778535

Combustible:

DIESEL

Línea:
DMAX
Color:
BLANCO GALAXIA

DATOS DEL VEHICULO

Clase: CAMIONETA
Modelo: 2015
Cilindrada: 2500
Kilometraje: 188569

Conductor:

EDISON ECHEVERRI



Fecha 2023-02-20, Placa SNX549 Hora 18:28



Fecha 2023-02-20, Placa SNX549 Hora 18:29

Suspensión (Si aplica)

| Delantera Izquierda | Valor | Delantera Derecha | Valor | Trasera Izquierda | Valor | Trasera Derecha | Valor | Mínimo | Unidad | |
|---------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|-----------------|---------------|--------|--------|-----|
| | 74 | | 66 | | 78 | | 75 | 40 | % | |
| Frenos | | | | | | | | | | |
| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | |
| 63,7 | 50 | % | Eje 1 Izquierdo | 2760 | 4052 | N | Eje 1 Derecho | 2743 | 4238 | 0,6 |
| | | | Eje 2 Izquierdo | 2204 | 3875 | N | Eje 2 Derecho | 2344 | 3600 | 6 |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo | | | | Eje 3 Derecho | | | |
| 24,9 | 18 | % | Eje 4 Izquierdo | | | | Eje 4 Derecho | | | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | | | Eje 5 Derecho | | | |

Desviación Lateral

| Eje 1 | -2 | Eje 2 | 3 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | ± 10 | Unidad | (m/km) |
|-------|----|-------|---|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|
|-------|----|-------|---|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|

Inspección Sensorial

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G1 Luz Placa | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Izquierda | NO APLICA |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G1 Luces Altas | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Anchaje sillas | CUMPLE | G1 Luces Bajas | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G1 Terminales Batería | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Espejos | CUMPLE | G1 Anchaje de batería | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Derecho | NO APLICA |
| G1 Pernos | CUMPLE | G1 Desempeñador | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Izquierdo | NO APLICA |
| G1 Soportes | CUMPLE | G1 Cruceta | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Derecho | NO APLICA |
| G1 Rotulas Superiores | CUMPLE | G1 Linterna | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Izquierdo | NO APLICA |
| G1 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G1 Triangulos | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Derecho | NO APLICA |
| G1 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G1 Banderola | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Izquierdo | NO APLICA |
| G1 Amortiguadores | CUMPLE | G1 Tacos | CUMPLE | G1 Latonera y Pintura | CUMPLE |
| G1 Tijeras | CUMPLE | G1 Llanta de respuesto | CUMPLE | G1 Tapiceria | CUMPLE |
| G1 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G1 Gato | CUMPLE | G1 Cojineria | CUMPLE |
| G1 Retrovisores | CUMPLE | G1 Herramienta | CUMPLE | G1 Caja de Direccion | CUMPLE |
| G1 Pito | CUMPLE | G1 Extintor | CUMPLE | G1 Terminales | CUMPLE |
| G1 Dispositivo de velocidad | NO APLICA | G1 Botiquin | CUMPLE | G1 Brazos Axiales | CUMPLE |
| G1 Parabrisas | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE | G1 Bastidor | CUMPLE |
| G1 Ventanillas | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Pisos | CUMPLE |
| G1 Puertas | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 Promedio de Distancia | NO APLICA |
| G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Promedio de Tiempo | NO APLICA |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | NO APLICA | G1 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 Pedal | CUMPLE |
| G1 Direccionales | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha | NO APLICA | G1 Guayas | CUMPLE |
| G1 Stop | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Izquierda | NO APLICA | G1 Servofreno | CUMPLE |
| G1 Reversa | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Derecha | NO APLICA | G1 Tubos y mangueras | CUMPLE |
| G1 Luz de parqueo | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Izquierda | NO APLICA | | |
| G1 Luz Interna | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Derecha | NO APLICA | | |

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

G13: SISTEMA DE FRENOS

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|---------|------|
| Rueda De Repuesto | 1.99 | |
| Izquierda | Derecha | |
| Eje 1 | 4,62 | 4,16 |
| Eje 2 | 4,32 | 2,99 |

ING. OSCAR VERANO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.