

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Fecha de prueba<br>2023-02-23 | Nombre o razón social<br>HUGO DAVID BEJARANO MORA | Documento de identidad<br>CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1128401084 |
| Dirección<br>CLLE78 #87-47    | Teléfono<br>1000000                               | Ciudad<br>Medellin   |

DATOS DEL VEHICULO

| Placa<br>ESP005          | País<br>Colombia                           | Servicio<br>Público           | Clase<br>Camioneta          | Marca<br>Renault        | Línea<br>Duster                      |
|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Modelo<br>2018           | No. de licencia de transito<br>10020897025 | Fecha Matrícula<br>2018-02-13 | Color<br>Blanco glacial (v) | Combustible<br>Gasolina | VIN o Chasis<br>9FBH5R595JM026302    |
| No. Motor<br>2842Q132215 | Tipo Motor<br>OTTO                         | Cilindraje<br>1599            | Kilometraje<br>116695       | Número de Sillas<br>5   | Vidrios Polarizados<br>SI ( ) NO ( ) |



Suspensión (si aplica)

| Delantera<br>Izquierda | Valor<br>81.10 | Delantera<br>Derecha | Valor<br>88.80 | Trasera<br>Izquierda | Valor<br>76.00 | Trasera<br>Derecha | Valor<br>76.80 | Mínimo | Unidad<br>% |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|-------------|
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|-------------|

Frenos

| Eficacia<br>total | Mínimo | Unidad | Fuerza             | Peso    | Unidad | Fuerza           | Peso    | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|-------------------|--------|--------|--------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|---------------|--------|--------|
| 72.80             | 50     | %      | Eje 1<br>izquierdo | 3209.00 | N      | Eje 1<br>Derecho | 2366.00 | N      | 26.30*        | 30     | %      |
|                   |        |        | Eje 2<br>izquierdo | 2150.00 | N      | Eje 2<br>Derecho | 1723.00 | N      | 19.90         | 30     | %      |
| 21.90             | 18     | %      | Eje 3<br>izquierdo |         | N      | Eje 3<br>Derecho |         | N      |               |        | %      |
|                   |        |        | Eje 4<br>izquierdo |         | N      | Eje 4<br>Derecho |         | N      |               |        | %      |
|                   |        |        | Eje 5<br>izquierdo |         | N      | Eje 5<br>Derecho |         | N      |               |        | %      |

Desviación lateral

| Eje 1<br>0.06 | Eje 2<br>0.06 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo<br>+/- | 10 | Unidad m/km |
|---------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|----|-------------|
|---------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|----|-------------|

Inspección Visual

|                                  |        |                         |        |                           |        |
|----------------------------------|--------|-------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Tapicería                        | CUMPLE | Resortes o Ballestas    | CUMPLE | Luces bajas               | CUMPLE |
| Aseo General                     | CUMPLE | Señales de Advertencia  | CUMPLE | Dispositivos de Velocidad | CUMPLE |
| Rotulas Inferiores               | CUMPLE | Eje3 Rin Derecho        | CUMPLE | Brazos Axiales            | CUMPLE |
| Tijeras                          | CUMPLE | Direccionales           | CUMPLE | Desempañador              | CUMPLE |
| Distintivo de la empresa         | CUMPLE | Eje2 Rin Derecho        | CUMPLE | Ventanillas               | CUMPLE |
| Rotulas superiores               | CUMPLE | Pisos                   | CUMPLE | Luz Placa                 | CUMPLE |
| Terminales Batería               | CUMPLE | Triángulos              | CUMPLE | Limpiaparabrisas          | CUMPLE |
| Botiquín                         | CUMPLE | Cinturones de Seguridad | CUMPLE | Eje1 Rin Derecho          | CUMPLE |
| Eje1 llanta izquierda            | CUMPLE | Anclaje Sillas          | CUMPLE | Eje5 llanta derecha       | CUMPLE |
| Luz interna                      | CUMPLE | Gato                    | CUMPLE | Eje4 Rin Derecho          | CUMPLE |
| Puertas                          | CUMPLE | Eje1 Rin Izquierdo      | CUMPLE | Eje5 Rin Derecho          | CUMPLE |
| Eje5 Rin Izquierdo               | CUMPLE | Eje2 llanta izquierda   | CUMPLE | Latoneria y Pintura       | CUMPLE |
| Eje3 llanta izquierda            | CUMPLE | Luces altas             | CUMPLE | Pito                      | CUMPLE |
| Eje3 llanta derecha              | CUMPLE | Stop                    | CUMPLE | Eje4 llanta derecha       | CUMPLE |
| Eje1 llanta derecha              | CUMPLE | Eje2 llanta derecha     | CUMPLE | Anclaje de Bateria        | CUMPLE |
| Eje5 llanta izquierda            | CUMPLE | Soportes                | CUMPLE | Eje2 Rin Izquierdo        | CUMPLE |
| Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE | Retroviseores           | CUMPLE | Cojineria                 | CUMPLE |
| Amortiguadores                   | CUMPLE | Luces de Parqueo        | CUMPLE | Caja de dirección         | CUMPLE |
| Llanta de repuesto               | CUMPLE | Linterna                | CUMPLE | Promedio de Distancia     | CUMPLE |
| Indicadores de tablero           | CUMPLE | Espejos                 | CUMPLE | Eje3 Rin Izquierdo        | CUMPLE |
| Extintor                         | CUMPLE | Eje4 Rin Izquierdo      | CUMPLE | Cruceta                   | CUMPLE |
| Terminales                       | CUMPLE | Parabrisas              | CUMPLE | Tacos                     | CUMPLE |

|                              |        |                       |        |                    |        |
|------------------------------|--------|-----------------------|--------|--------------------|--------|
| Bastidor                     | CUMPLE | Reversa               | CUMPLE | Pernos             | CUMPLE |
| Estado Tubos Escape          | CUMPLE | Banderola             | CUMPLE | Promedio de Tiempo | CUMPLE |
| Identificación Reglamentaria | CUMPLE | Eje4 llanta izquierda | CUMPLE |                    |        |

|                              |                           |                           |                           |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G1 CARROCERIA                | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS                | G10 SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION     | G5 SISTEMA ELECTRICO      | G8 RINES                  | G11 CHASIS                |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA    | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

**APROBADO: SI\_X\_**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**       

| LABRADO DE RUEDAS (mm) |           |         |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto      |           | 3.77    |
| Eje                    | Izquierda | derecha |
| Eje1                   | 4.60      | 4.55    |
| Eje2                   | 6.02      | 6.09    |

MARCO CA DAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)