



Ficha Nro.52913

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 25/02/2023
Hora inicial: 11:19:00
Hora final: 11:46:00
Duración revisión: 00 horas 27 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL
Nombre de conductor: ZAPATA JAIRO

Placa: WMQ826
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 36160

N.Int: 116
Capacidad: 5
Nro.Factura: 109665

Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/DANIEL LOPERA

Propietario: ZAPATA JAIRO
Cédula Conductor: 71661950
Tipo: Camioneta
Modelo: 2017
Licencia: C2

Lote: PRIMERA REVISION 2023
Marca: CHANGAN
Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2.

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda: 4-Delantera Derecha: 4.1-Trasera Izquierda Interior: 4-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 5-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 3

Observaciones generales: **SE RECOMIENDA ALINEAR VEHICULO**

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

[Firma]
TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECANICA

V03.40j

Fecha: 25/02/2023

Hora: 11:35:37

Fecha impr.: 25/02/2023

Hora impr.: 11:37:58

Nº serie :

Nº homologación :

Fecha calibración :

Nº 35398

Nombre : TRANSPORTE MULTIMODAL
Dirección : TECNICENTRO LOS COLORES
Población : MEDELLIN
Provincia : ANTIOQUIA
DNI-NIF :
Teléfono :
Matrícula : WMQ826
Marca : CHANGAN
Modelo : POWER
Kilometraje : 149417
Chasis :
Inspectores : FERNANDO QUIROZ

Límites

A. PASO

FRENOS - Diferencia F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve

> 7,0 m/km

> 20,0 %

< 45 %

< 25 %

Grave


> 10,0 m/km

> 30,0 %


< 40 %

< 20 %

A. PASO




Desviación: +7,7 m/km



Desviación: -0,5 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 49 %

P.izq.: 293 kg

Dif.: 3 %

Efic.der.: 46 %

P.der.: 248 kg



Efic.izq.: 64 %

P.izq.: 392 kg

Dif.: 6 %

Efic.der.: 58 %

P.der.: 384 kg