

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00008049-2303

C.D.A.  
**SEIKOU S.A.S.**

CDA SEIKOU SAS  
NIT 901074563-0  
Cra 20 No 66-34/40  
7557338  
BOGOTA D.C.

Tel

|                                   |  |                          |  |   |                     |                                   |              |  |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--|---|---------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| FECHA                             |  |                          | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO |   |                     |                                   |              |  |
| Fecha de prueba:<br>2023-03-07    | Nombre o razón social:<br>ABELARDO RUBIANO HERNANDEZ |                          |  | Documento de identidad:<br>CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) |                     |                                   | No. 80357897 |  |
| Dirección:<br>CL 56 SUR N 77 H 44 | Teléfono:<br>3204567450                              |                          |  | Ciudad:<br>BOGOTA                                     |                     | Departamento:<br>DISTRITO CAPITAL |              |  |
| DATOS DEL VEHICULO                |  |                          |  |   |                     |                                   |              |  |
| Placa:<br>JTR031                  | Marca:<br>RENAULT                                    | Linea:<br>DUSTER         | Clase:<br>CAMIONETA                          | Modelo:<br>2022                                       | Cilindraje:<br>1598 | Kilometraje:<br>70803             |              |  |
| Servicio:<br>PÚBLICO              | No Licencia Tránsito:<br>10023281490                 | Combustible:<br>GASOLINA | Color:<br>BLANCO GLACIAL (V)                 | Empresa:  | Conductor:          |                                   |              |  |



Suspensión (Si aplica)

| Delantera Izquierda | Valor<br>62 | Delantera Derecha | Valor<br>64 | Trasera Izquierda | Valor<br>58 | Trasera Derecha | Valor<br>58 | Mínimo<br>40 | Unidad<br>% |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|

Frenos

| Eficacia Total    | Mínimo<br>52   | Unidad<br>%<br>50 | Fuerza          | Peso | Unidad | Fuerza        | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|------|--------|---------------|------|--------|---------------|--------|--------|
|                   |                |                   | Eje 1 Izquierdo | 1663 | N      | Eje 1 Derecho | 1532 | 3571   | N             | 7,9    | 30     |
|                   |                |                   | Eje 2 Izquierdo | 1743 | N      | Eje 2 Derecho | 1946 | 2747   | N             | 10,4   | 30     |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo<br>19,9 | Unidad<br>%<br>18 | Eje 3 Izquierdo |      |        | Eje 3 Derecho |      |        |               |        |        |
|                   |                |                   | Eje 4 Izquierdo |      |        | Eje 4 Derecho |      |        |               |        |        |
|                   |                |                   | Eje 5 Izquierdo |      |        | Eje 5 Derecho |      |        |               |        |        |

Desviación Lateral

| Eje 1 | 0 | Eje 2 | 0 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | ± 10 | Unidad | (m/km) |
|-------|---|-------|---|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|
|-------|---|-------|---|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|

Inspección Sensorial

|                                  |        |                           |        |                          |        |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|
| G1 Identificación reglamentaria  | CUMPLE | G1 Luz de parqueo         | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa      | CUMPLE | G1 Luz Interna            | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Derecha   | CUMPLE |
| G1 Anclaje sillás                | CUMPLE | G1 Luz Placa              | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape           | CUMPLE | G1 Luces Altas            | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Derecha   | CUMPLE |
| G1 Aseo General                  | CUMPLE | G1 Luces Bajas            | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Espejos                       | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Derecho      | CUMPLE |
| G1 Pernos                        | CUMPLE | G1 Terminales Batería     | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Izquierdo    | CUMPLE |
| G1 Soportes                      | CUMPLE | G1 Anclaje de batería     | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Derecho      | CUMPLE |
| G1 Rotulas Superiores            | CUMPLE | G1 Desempeñador           | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Izquierdo    | CUMPLE |
| G1 Rotulas Inferiores            | CUMPLE | G1 Cruceta                | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Derecho      | CUMPLE |
| G1 Resortes o Ballestas          | CUMPLE | G1 Linterna               | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Izquierdo    | CUMPLE |
| G1 Amortiguadores                | CUMPLE | G1 Triangulos             | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Derecho      | CUMPLE |
| G1 Tijeras                       | CUMPLE | G1 Banderola              | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Izquierdo    | CUMPLE |
| G1 Limpiaparabrisas              | CUMPLE | G1 Tacos                  | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Derecho      | CUMPLE |
| G1 Retrovisores                  | CUMPLE | G1 Llanta de respuesto    | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Izquierdo    | CUMPLE |
| G1 Pilas                         | CUMPLE | G1 Gato                   | CUMPLE | G1 Latonería y Pintura   | CUMPLE |
| G1 Dispositivo de velocidad      | CUMPLE | G1 Herramienta            | CUMPLE | G1 Tapicería             | CUMPLE |
| G1 Parabrisas                    | CUMPLE | G1 Extintor               | CUMPLE | G1 Cojinería             | CUMPLE |
| G1 Ventanillas                   | CUMPLE | G1 Botiquín               | CUMPLE | G1 Caja de Dirección     | CUMPLE |
| G1 Puertas                       | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE | G1 Terminales            | CUMPLE |
| G1 Cinturones de Seguridad       | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha    | CUMPLE | G1 Brazos Axiales        | CUMPLE |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierda  | CUMPLE | G1 Bastidor              | CUMPLE |
| G1 Direccionales                 | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha    | CUMPLE | G1 Pisos                 | CUMPLE |
| G1 Stop                          | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierda  | CUMPLE | G1 Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G1 Reversa                       | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha    | CUMPLE | G1 Promedio de Tiempo    | CUMPLE |

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) |         |      |
|----------------------------|---------|------|
| Rueda De Repuesto          | 3.57    |      |
| Izquierda                  | Derecha |      |
| Eje 1                      | 5,47    | 4,31 |
| Eje 2                      | 4,98    | 4,36 |

JOHNATAN CAMILO CAMARGO CAPADOR

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.