

REVISIÓN PRELIMINAR VEHÍCULOS SERVICIO PÚBLICO - BIMESTRAL

EMPRESA: **MEGA TRANS S.A.S** FECHA REVISIÓN: **10/02/2023** HORA: **12:00** TECNICO: **JOSE PERDOMO** FECHA PROX. REVISIÓN: **10/04/2023**

PLACA: **GRK054** N.I.: **613** MARCA: **DUSTER** MODELO: **2023** KM.: **FECHA**

PROPIETARIO: **RODRIGUEZ CASTRILLON GLORIA ELENA** C.C.: **1.018.432.652** TEL.: **3175287650**

DIRECCIÓN: **CONDOMINIO ALTOS DE ALEJANDRIA** CEL.: **3175287650**

DOCUMENTOS

LC. TRANSITO No.:	10026912336	T.O. No:	320390	VENCE:	25/08/2024
SOAT No:	150011 174430100	COMP. SEGUROS BOLIVAR S.A		VENCE:	12/08/2023
RCC No:	0613010 1000156	COMP. SEGUROS DEL ESTADO S.A.		VENCE:	26/05/2023
RCEC No:	613110 1000158	COMP. SEGUROS DEL ESTADO S.A.		VENCE:	26/05/2023
C.D.A. No:	N/A	COMPANIA:	N/A	VENCE:	N/A

DATOS CONDUCTOR:

NOMBRES Y APELLIDOS: **AMIN RODRIGUEZ MANCHOLA** C.C. No. **12.117.302** CELULAR: **3144780821**
LICENCIA COND. No. **12.117.302** CATEGORÍA: **C2** VENCE: **7/02/2024**

REVISIÓN TÉCNICA EXTERNA

OBSERVACIONES

LATONERIA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
PINTURA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
LLANTA No. 1	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
LLANTA No. 2	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
LLANTA No. 3	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
LLANTA No. 4	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
LLANTA No. 5	BUENO: ☐	MALO: ☐	NO APLICA: ☒
LLANTA No. 6	BUENO: ☐	MALO: ☐	NO APLICA: ☒
LLANTA No. 7	BUENO: ☐	MALO: ☐	NO APLICA: ☒
LLANTA No. 8	BUENO: ☐	MALO: ☐	NO APLICA: ☒
LLANTA REPUESTO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
LUCES ALTAS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
LUCES BAJAS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
LUCES MEDIAS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
LUCES PARQUEO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
LUCES DIRECCIONALES	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
LUZ REVERSA / ALARMA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
LUZ STOP	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
PANORÁMICO DELANTERO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
PANORÁMICO TRASERO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
ESPEJOS LATERALES	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
LIMPIAPARABRISAS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
PITO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
IMAGEN CORPORATIVA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
FUGA MOTOR	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
FUGA TRANSMISIÓN	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
FUGA DIFERENCIAL	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
TERCERA PLACA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
COMO CONDUZCO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
CHIP TANQUEO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐

REVISIÓN TÉCNICA INTERIOR

OBSERVACIONES

LUCES CABINA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
LUCES PASAJEROS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
TAPICERÍA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
ESPEJOS RETROVISORES	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
MARTILLO Y SALIDA DE EMERGENCIA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
PUERTA PASAJEROS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
PASAMANO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
TIMBRE	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
PISO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
GUARDAPOLVOS / LODERAS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐

REVISIÓN MECÁNICA

OBSERVACIONES

DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
SISTEMA DE FRENOS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
FRENO PARQUEO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
SISTEMA DIRECCIÓN	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐
SUSPENSIÓN	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐


EQUIPO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

EXTINTOR: **MULTIPROPÓSITO** CAP. LIBRAS: **10 LBs** VENCE: **AGOSTO 2023**

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS: ☒ CHALECO REFLEX: ☒ CONOS: ☒ HERRAMIENTA: ☒


REQUERIMIENTOS

A P R O B Ó : **SI** ☒ **NO** ☐

REVISOR: Multiservicios TECNICAR C.C. 1080 237 313	CONDUCTOR:  C.C. 12.117.302	PROPIETARIO: C.C. 1.018.432.652
---	---	---

REGISTRO FOTOGRAFICO

MEGA TRANS S.A.S – GRD054- TOMA DELANTERA



MEGA TRANS S.A.S – GRD054- TOMA TRASERA



REVISION PRELIMINAR VEHICULOS SERVICIO – PUBLICO BIMESTRAL

FECHA DE EXPEDICION: 10 FEBRERO 2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 ABRIL 2023

REVISION No 6951