

# INSPECCION PREVENTIVA

	NIT 900358853-8 CDA PEÑAS DEL RIO S.A.S Dirección TRANSVERSAL 18 No. 23-183 B/Palmar Cd. Saldaña Tel. 2266709
---	---

## A. INFORMACION GENERAL

### 1. FECHA

Fecha de Prueba  
4/03/23 08:35 AM

Nombre o Razón social:		Documento de Identidad CC.(X) NIT:( )	No.1005996745
DIAZ SILVA	JAN CARLOS		

Dirección  
BARRIO OSPINA PEREZ

### 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Teléfono  
3209184132

Ciudad:  
PURIFICACION

Departamento  
TOLIMA

### 3.DATOS DEL VEHICULO

Placa KZL679	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER OROCH
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10026314671	Fecha Matricula 2022-06-08	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible GASOLINA	VIN o Chasis 00
No. Motor H5HA460D041054	Tipo motor 4 T	Cilindrada 1333	Kilometraje 44272	Número de sillas 4	Vidrios polarizados SI( ) NO (X)
					Blindaje SI( ) NO (X)

### B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del simbolo \* significa un defecto encontrado

### 4. Emisiones Audibles

Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape		dBA	Baja Derecha	42.9	2.5	Klx	2.50	0.5-3.5 %		205	225
			Baja Izquierda		2.5	Klx	0.5-3.5	%			

### 5. Intensidad e inclinación de las Luces Bajas

### 6. Suma de la intensidad de todas las Luces

### 7. Suspensión (Si Aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
8. Frenos									

### 9. Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	+ - 10	Unidad	m/km
10. Dispositivos de Cobro								

### 11. Emisión de Gases

#### 11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp	Rpm	Monóxido de Carbono( CO )		Dióxido de Carbono ( CO2 )		Oxígeno ( O2 )		Hidrocarburo (como hexano)		Óxido Nitroso (NO)	
		CO	Valor	Norma	unidad	CO2	Valor	Norma	unidad	O2	Valor
Ralentí		[0-0.8]	%	Ralentí		[<7]	%	Ralentí		[0-5]	%
Cruce		[0-0.8]	%	Cruce		[<7]	%	Cruce		[0-160]	ppm
										HC	Valor
										Crucero	[0-160]
										Crucero	ppm

11.b Vehículos Diesel		Valor	Norma	Unidad									
Temp C	Rpm	Ciclo1	%	Ciclo 2	%	Ciclo 3	%	Ciclo 4	%	Resultado	Valor	Norma	Unidad

11.c Defectos Encontrados en la prueba		Criterios de Validación(Motor Diesel)	Potencia	Diámetro
Dilución (Gasolina)				

### C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
50027	Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y 30%	Sistema de frenos		X
50029	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%	Sistema de frenos		X
		Total	0	2

### D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
10107	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o caja	Transmisión		X
		Total	0	1

### D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		

El criterio de aprobación o no de una revisión preventiva es exclusivo del Ingeniero o Director tecnico de CDA " La revision preventiva es entendida como la inspección y la obtención de datos para analizar los resultados, sin emitir calificación. Ver Resolución 315 min. transporte

### Causal de Rechazo

- a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A
- b) La cantidad total de defectos tipo B sea


Igual o superior a 10 para vehículos particulares  
Igual o superior a 5 para vehículos públicos  
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicletas  
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros  
Igual o superior a 5 para Vehículos de enseñanza automotriz  
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para

## F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Luces:

labrado llanta derecha del eje 2: 2.69  
labrado llanta izquierda del eje 1: 2.97  
labrado llanta derecha del eje 1: 2.93  
labrado llanta izquierda del eje 2: 3.08  
labrado de llanta de repuesto 1: 4.21

## G. NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADAS



Juan Carlos Galvis Lozano

Este documento hace referencia a una verificación y evaluación de la conformidad del vehículo referente a la NTC 5375 y normatividad vigente; NO es válido como certificado de Revisión Técnica Mecánica y Emisiones contaminantes; De igual manera NO debe entenderse como mantenimiento preventivo, según el artículo 3 de la resolución 0315 de 2013.



## H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Luces

Cristian David Bahamon Moncaleano

Foto

Jhon Edward Hernandez Sanchez

Freno

Cristian David Bahamon Moncaleano

Inspección visual

Jhon Edward Hernandez Sanchez