

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00008100-2303
C.D.A.
SEIKOU S.A.S.
 C.R. NIT 901074563-0
 Cra 20 No 66-34/40
 Tel 7557338
 BOGOTA D.C.

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba: 2023-03-16	Nombre o razón social: JHON CARLOS RMIREZ MARTINEZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 79820589							
Dirección: CLL 78 G N 6 28	Teléfono: 3198283586 Cel 3132424653	Ciudad: BOGOTA		Departamento: DISTRITO CAPITAL					
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: GUX434	Marca: RENAULT	Linea: CAPTUR	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2021	Cilindraje: 1998	Kilometraje: 80316			
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10020646662	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:				



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 62	Delantera Derecha	Valor 60	Trasera Izquierda	Valor 59	Trasera Derecha	Valor 58	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 63,7	Unidad 50	%	Eje 1 Izquierdo 2619	Peso 4238	Unidad N	Eje 1 Derecho 2878	Peso 4022	Unidad N
				Eje 2 Izquierdo 1830	3129	N	Eje 2 Derecho 1800	2923	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo 25,3	Unidad 18	%	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo			Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho		

Desviación Lateral									
Eje 1	0,1	Eje 2	3,2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Ases General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Pisca	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierdo	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierdo	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE				

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4.56
Izquierda		Derecha
Eje 1	2.31	2.65
Eje 2	3.27	3.98



CARLOS RINCON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.