

FORMATO VERIFICACION TECNICO MECANICA PARA VEHICULOS



CDA MOVILIDAD BOGOTA S.A.S
NIT 900468202-5
CRA 73A #77A-32 Tel
6012528518
BOGOTA

FECHA
Fecha de prueba
2023-03-26

Dirección
CRA 112 F N 70 10

Placa
WCR441
Servicio
PUBLICO

Nombre o razón social:

HERTOR RAMIREZ

Teléfono:

3108677681

Documento de identidad.

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 19400732

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO



Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General
Pernos	CUMPLE	Sopores
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Balostas
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas
Pilo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad
Ventanillas	CUMPLE	Puertas
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta
Triángulos	CUMPLE	Banderola
Llanta de respuesta	CUMPLE	Galo
Extintor	CUMPLE	Bolíquin
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo
Tapiceria	CUMPLE	Llantoneria y Pintura
Terminales	CUMPLE	Caja de Dirección
Pisos	CUMPLE	Bastidor
		Promedio de Distancia

CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
CUMPLE	Espacios	CUMPLE
CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
CUMPLE	Stop	CUMPLE
CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
CUMPLE	Linterna	CUMPLE
CUMPLE	Tacos	CUMPLE
CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLI
CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLI
CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLI
CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLI
CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLI
CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLI
CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLI
CUMPLE	Llantoneria y Pintura	CUMPLI
CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLI
CUMPLE	Bastidor	CUMPLI
CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLI

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.0	
Izquierda		Derecha
Eje 1	3	3.2
Eje 2	3.1	3.3