



INNOVAMEB SAS

901077852-8

CALLE 80#80-92 PISO 3

3016393068

MEDELLIN

FICHA DE REVISIÓN PREVENTIVA RESOLUCIÓN 315

A. INFORMACION GENERAL:

1. FECHA:

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO:

Fecha de prueba: 20/02/2023	Nombre o Razon Social: EL FUTURO TRANS ESPECIAL	Documento de identidad: CC () NIT (X) CE () No. 901041996
Direccion: MANZANA 5-CASA 17	Telefono: 4171717	Ciudad: PALERMO Departamento: Huila

3. DATOS DEL VEHICULO:

NUMERO INTERNO: 5425

Placa: SKX240	País: COLOMBIA	Servicio: PUBLICO	Clase: MICROBUS	Marca: NISSAN	Línea: URVAN
Modelo: 2008	No Licencia de Tránsito: 119221	Fecha matricula: 30/01/2008	Color: BLANCO	Combustible: DIESEL	VIN o Serial: 727593
No Motor: 28716K	Tipo motor: 4	Cilindraje: 2953	Kilometraje: 325227	Número de Sillas: 14	Vidrios polarizados: SI () NO (X) Blindaje: SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del signo * significa un defecto encontrado.

3. Emisiones Audibles

5. Intensidad e Inclination de luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido Escape	Valor	Maximo	Unidad	Intensidad	Minimo	Unidad	Inclinacion	Rango	Unidad	Intensidad	Maximo	Unidad
			dBA	Baja Derecha	*		Klux	-	%			Klux
				Baja Izquierda	*		Klux	0.5 - 3.5	%	*		

11. Emision de Gases

11a.Vehiculos con ciclo OTTO

Temp °C	RPM	Monoxido de Carbono (CO)			Dioxido de Carbono (CO2)			Oxigeno (O2)			Hidrocarburo (como hexano) (HC)			Oxido Nitroso (NO)		
		CO	Valor	Norma Unidad	CO2	Valor	Norma Unidad	O2	Valor	Norma Unidad	HC	Valor	Norma Unidad	NO	Valor	Norma Unidad
		Ralenti		%	Ralenti		%	Ralenti		%	Ralenti		ppm	Ralenti		%
		Crucero		%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero		ppm	Crucero		%

11b.Vehiculos con motor a Diesel (OPACIDAD)

Temp °C	RPM	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%				%



C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	tipo defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	tipo defecto	
			A	B
Total			0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

DESCRIPCIÓN	GRUPO	tipo defecto	
		A	B
Total			

Nota: Defecto tipo A: Son aquellos defecto grave que implican un peligro o riesgo inminente para la seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, la de sus ocupantes, la de otros usuarios de la via publica o al ambiente.
Defecto tipo B: Son aquellos defecto que implica un peligro potencial para la seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, de sus ocupantes o de los demas usuarios de la via publica.

E. CONFORMIDAD

Aprobado: Si ☒ No ☐

No. Consecutivo:

E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de eseñanza automovilistica? (Solo aplica para vehículos de este tipo)

Aprobado: Si ☐ No ☐

Nota: Causal de rechazo:

a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A:
b) La cantidad total de defectos Tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehiculos particulares.
Igual o superior a 5 para vehiculos publicos.
Igual o superior a 5 para vehiculos tipo motocicleta.
Igual o superior a 7 para vehiculos tipo motocarros.
Igual o superior a 5 para vehiculos de eseñanza automotriz.
Cuando se presenta al menos un defecto tipo A para vehiculos tipo remolques.

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

G. NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO AUTORIZADO:

Jorge Zamora Velazquez

H: NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA INSPECCION:

ALINEACIÓN:

FRENOS:

SUSPENSIÓN:

VISUAL:

Nota:

LUCES:

SONÓMETRO:

EMISIONES:

TAXIMETRO: