

PARA VEHÍCULOS

AUTOMÁS

CDA AUTOMAS BARBOSA
NIT 901214167-9
CALLE 15 # 19A-65 Tel
6263583
BARBOSA

CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA
Fecha de prueba: 2023-04-01
Nombre o razón social: ORLANDO GIRALDO RAMIREZ
Dirección: TAMBORCITO
Telefono: 3157292285
Ciudad: BARBOSA
Departamento: ANTIOQUIA

DATOS DEL VEHICULO
Placa: GDW757
Marca: RENAULT
Linea: DUSTER OROCH
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2020
Cilindraje: 1998
Kilometraje: 63137
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10021145275
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO GLACIAL (V)
Empresa:
Conductor: ORLANDO GIRALDO RAMIREZ



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor 74	Delantera Derecha	Valor 65	Trasera Izquierda	Valor 62	Trasera Derecha	Valor 55	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
60,6	50	%	Eje 1 Izquierdo	3200	5101	N	Eje 1 Derecho	3140	4807	N	1,9	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2500	3620	N	Eje 2 Derecho	2400	5013	N	4	30	%
22,3	18	%	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho							
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho							
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho							
Desviación Lateral													
Eje 1	1,7	Eje 2	-2,6	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad (m/km)				
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G1 Luz de parqueo		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda			NO APLICA				
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G1 Luz Interna		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha			NO APLICA				
G1 Anclaje sillas		CUMPLE	G1 Luz Placa		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda			NO APLICA				
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G1 Luces Altas		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha			NO APLICA				
G1 Aseo General		CUMPLE	G1 Luces Bajas		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda			NO APLICA				
G1 Espejos		CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho			CUMPLE				
G1 Pernos		CUMPLE	G1 Terminales Bateria		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE				
G1 Soportes		CUMPLE	G1 Anclaje de bateria		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho			CUMPLE				
G1 Rotulas Superiores		CUMPLE	G1 Desempeñador		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE				
G1 Rotulas Inferiores		CUMPLE	G1 Cruceta		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho			NO APLICA				
G1 Resortes o Ballestas		NO APLICA	G1 Linterna		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo			NO APLICA				
G1 Amortiguadores		CUMPLE	G1 Triangulos		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho			CUMPLE				
G1 Tijeras		CUMPLE	G1 Banderola		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo			NO APLICA				
G1 Limpiaparabrisas		CUMPLE	G1 Tacos		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho			NO APLICA				
G1 Retrovisores		CUMPLE	G1 Llanta de respuesto		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo			NO APLICA				
G1 Pito		CUMPLE	G1 Gato		CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura			CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G1 Herramienta		CUMPLE	G1 Tapiceria			CUMPLE				
G1 Parabrisas		CUMPLE	G1 Extintor		CUMPLE	G1 Cojineria			CUMPLE				
G1 Ventanillas		CUMPLE	G1 Botiquin		CUMPLE	G1 Caja de Direccion			CUMPLE				
G1 Puertas		CUMPLE	G1 Señales de advertencia		CUMPLE	G1 Terminales			CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Brazos Axiales			CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Bastidor			CUMPLE				
G1 Direccionales		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Pisos			CUMPLE				
G1 Stop		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Promedio de Distancia			NO APLICA				
G1 Reversa		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha		NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo			NO APLICA				

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION
G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4,52	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,58	6,38
Eje 2	6,86	7,01

ING. JOSE DE LA ROSA