

Total 0 0

**Nota: Defectos tipo A.** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**Defectos tipo B.** Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o los demás usuarios de la vía pública.

#### E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

APROBADO SI  NO

E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)

APROBADO SI  NO

Nota: Causal de rechazo:

- a) Se encuentra al menos un defecto tipo A; Igual o superior a 10 para vehículos particulares.
- b) La cantidad total de defectos tipo B, sea: Igual o superior a 5 para vehículos públicos.
- Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.
- Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques.

#### NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:

395

#### F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Labrado Eje 1 Izquierda: 5,7 mm, Derecha: 5,5 mm, Eje 2 Izquierda: 5,6 mm, Derecha: 5,9 mm, Repuesto: 4,6 mm



—Fin del Informe—

#### G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

SARA MARCELA ZAPATA VALENCIA

#### H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECHANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

visual - MATEO LONDOÑO RAMIREZ, Luces - MATEO LONDOÑO RAMIREZ, Desviación - MATEO LONDOÑO RAMIREZ, Suspensión - SEBASTIÁN GALLON LOPEZ, Frenos - SEBASTIAN GALLON LOPEZ, Foto #1 - MATEO LONDOÑO RAMIREZ, Foto #2 - MATEO LONDOÑO RAMIREZ,

Generado e impreso con Falcon®

**A. INFORMACIÓN GENERAL**
**1. FECHA**

Fecha de prueba 2023-04-03 10:34:31

Nombre o razón social DIEGO ENRIQUE BARRIENTOS

Dirección CR 74 N 95 58

**2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO**

Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE( ) No: 98577969

Ciudad MEDELLIN

Departamento Antioquia

Placa LKK590	País COLOMBIA	Servicio Particular	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2023	No. de licencia de tránsito 10028028999	Fecha matrícula 2010-01-24	Color BLANCO GLACIAL	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD402PM490979
N. Motor A460D047904	Tipo motor 4T	Cilindraje 1333	Kilometraje 2512	Número de Sillas 3	Vidrios polarizados SI ( ) NO (X) Blandaje SI ( ) NO (X)

3.1. VEHÍCULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES	Con motor eléctrico	Con motor a hidrógeno	Con motor a hidrógeno	Con motor a hidrógeno	Otros
--	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

**4. Emisiones Auditables**

Ruido Escape	Valor -	Maximo	Unidad dBA	Intensidad Baja	Mínimo 7.6	Unidad 2.5	Intensidad k lux	Rango 2.0	Unidad 0.5-3.5	Intensidad %	Maximo 16.2	Unidad 225	Unidad k lux
Delantera izquierda	Valor 70.0	Unidad	Delantera derecha	Valor 70.0	Unidad	Trasera Izquierda	Valor 69.8	Unidad	Trasera Derecha	Valor 69.3	Unidad	Mínimo 40	Unidad %

**5. Intensidad e inclinación de las luces bajas**

6. Suma de la intensidad de todas las luces	Intensidad	Maximo	Unidad
Intensidad	Maximo	Unidad	

**7. Suspensión (si aplica)**

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad	m/ Km
11.8*								

**8. Frenos**
**9. Desviación lateral**

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad	m/ Km
10. Dispositivos de cobro (si aplica)								

**Referencia comercial de la llanta**
**10a. Vehículos con ciclo OTTO**

11. Emisiones de Gases	Monóxido de Carbono (CO)	Dioxido de Carbono (CO2)	Oxígeno (O2)	Hidrocarburos (como hexano)	Oxido Nitroso (NO)
Temp °C	CO	Vr Norma Unidad	CO2	Vr Norma Unidad	(HC)

Ralentí	% Ralentí	% Ralentí	% Ralentí	ppm	NO
Cruceiro	% Crucero	% Crucero	% Crucero	ppm	Vr

**11b. Vehículos a diesel (Opacidad)**

Temp °C	Ciclo 1	Unidad %	Ciclo 2	Unidad %	Ciclo 3	Unidad %	Ciclo 4	Unidad %	Valor	Norma	Unidad %
									Resultado		

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
6100202	Desviación lateral para los demás ejes superior a +10[m/KM]	DIRECCIÓN	X

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		A	B

**D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		A	B