

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-06-05	Nombre o razón social JHON FREDY LOPEZ NARANJO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 8105586			
Dirección CR 53 13 A SUR 51		Teléfono 5555555	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa ESR047	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Jac	Línea S2(hfc7151eav)
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10018914223	Fecha Matrícula 2019-08-02	Color Blanco	Combustible Gasolina	VIN o Chasis LJ12EKR28L4002100
No. Motor K3321212	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1499	Kilometraje 131624	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)



2023-06-05 ESR047 09:59

2023-06-05 ESR047 09:59

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 73.20	Delantera Derecha	Valor 82.10	Trasera Izquierda	Valor 65.30	Trasera Derecha	Valor 68.00	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	2299.00	3922.00	N	Eje 1 Derecho	2555.00	3268.00	N	10.00	30	%
71.30	50	%	Eje 2 izquierdo	1918.00	2564.00	N	Eje 2 Derecho	2060.00	2632.00	N	6.89	30	%
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
15.70*	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.06	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Espejos	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Lucas de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE