

B. RESULTADOS DE LA REVISIÓN

B.1. VEHÍCULOS QUE NO CUMPLEN

Código	Montañas de Llaneros			Selva de Llaneros			Orejales			Hidrocarburos (Reserva)			Suelos Áridos		
	Norma	Unidad	%	Norma	Unidad	%	Norma	Unidad	%	Norma	Unidad	%	Norma	Unidad	%
Temperatura ambiente															
Temperatura ambiente															
Temperatura ambiente															
Temperatura ambiente															

B.2. VEHÍCULOS QUE CUMPLEN

Código	Selva			Orejales			Orejales			Hidrocarburos (Reserva)			Suelos Áridos		
	Norma	Unidad	%	Norma	Unidad	%	Norma	Unidad	%	Norma	Unidad	%	Norma	Unidad	%
Temperatura ambiente															
Temperatura ambiente															
Temperatura ambiente															
Temperatura ambiente															

5. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5275, NTC 5218 Y NTC 5282 (según correspondencia).

Código	Descripción	Grupos	Tipo de defectos	
			A	B
		TOTAL	0	0

6. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN DEMONSTRAL DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5275, NTC 5218, NTC 5282, NTC 4983, NTC 6221 Y NTC 5285 (según correspondencia).

Código	Descripción	Grupos	Tipo de defectos	
			A	B
		TOTAL	0	0

7. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN DEMONSTRAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupos	Tipo de defectos	
			A	B
		TOTAL	0	0

8. MEDICIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
LABRADO	10.2	10.2				8.50
PRESIÓN	8.10	10.0				

Nota: Se han encontrado los siguientes defectos graves que implican un peligro extremo para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente:
 Los vehículos que los usuarios definen que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

9. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS NTC 5275, NTC 5218, NTC 5282, NTC 4983, NTC 6221 Y NTC 5285 (según correspondencia).

Código	Descripción	Grupos	Tipo de defectos	
			A	B
		TOTAL	0	0

Nota: Cálculo de Pasados


a) Se encuentran al menos un defecto tipo A.
 b) Se encuentran al menos un defecto tipo B.

- Igual o superior a 10 para vehículos terrestres particulares y Pesados Particulares.
- Igual o superior a 7 para vehículos terrestres, Cuatrimotos, Motocicletas y Ciclomotores.
- Igual o superior a 5 para vehículos terrestres públicos, Pesados públicos, Motocicletas, Ciclomotores y Triciclos.
- Igual o superior a 3 para vehículos de montaña y quads/motociclos.
- Igual o superior a 1 para vehículos de montaña y quads/motociclos tipo Cuatrimotos, Motocicletas, Ciclomotores, Triciclos.
- Cálculo de pasados al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Particulares o pesados.

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Código	Descripción	Grupos	Tipo de defectos	
			A	B
		TOTAL	0	0

G. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISIÓN



Fecha (2023-04-14), THR516 y hora (17:02)

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISION

Equipo	Marca
Opacimetro	SENSOR
Sonometro	FLUS
Frenometro	PYXIS
Probador de Suspension	PYXIS
Alineador al paso	PYXIS
Luxometro	TECNOLUX
Termohigrómetro	INDUESA
Profundimetro	moore w right
PIE DE REY	STARRETT
PINZA REM	BRAINBEE
SONDA DE TEMPERATURA	BRAINBEE
CAPTADOR REM	Brainbee
DETECTOR DE HUELRAS	PYXIS

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSION UTILIZADA

Aplicacion	Versión
PSTA	2.9.20220824
PREVISION	2.9.20220824
SERVICIO	2.9.20220720
SERVICIOR-INDUSACK	2.9

J. NOMBRE DE LOS INSTRUCTORES QUE REALIZARON LA REVISION

JULIAN DAVID GIL CASTELLO [Toma De Fotos 1-Pruebas Visuales-Alineación De Luces]-JAVIER STEVEN MERCHAN MORENO [Dirección-Suspensión-Frenos-Pruebas De Ruido-Análisis De gases Diesel]-CARLOS ANDRÉS RODRIGUEZ CERQUERA [Toma De Fotos 2]-

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ING. GIAN CARLOS QUESADA

EL RESULTADO DE LA REVISION PREVENTIVA, NO INFLUYE EN EL RESULTADO DE REVISION TÉCNICO MECÁNICA

Fin del Informe

Generado por Indusack-Indusack P&P

Banco PEF LTOE 364

Serial
PX-O20160016
PX-S20160011
PX-FU2016003
PX-SU2016003
PX-ALU2016003
PX-L2016002
THV09091783
5521
DTAA02T0090101
PX-RFMmx2016005
PX-TEMPmx2016005
200911000022
PX-HU2016005

Dispositivo
Tablet
Tablet
Tablet
Maquina virtual