

RAMIRAUTOS

Ingeniería Automotriz

Nit. 12.240.257-9

**REVISIÓN BIMESTRAL
RESOLUCIÓN 315 DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE**

No. 11363

NOMBRE DEL PROPIETARIO

Alexander Ruiz Matiz
C.C. 12144005

TELEFONO

3219765519

NOMBRE DEL CONDUCTOR

Esteban Alejandro Diaz
C.C. 1007582934

TELEFONO

3104685144

MARCA

Renault
TIPO Campero

EMPRESA

E. de transport Buenavista

KILOMETRAJE

101 606.

No. INTERNO
2268

MODELO

2019

PLACA

EQW125

14

04

2023

DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA
NIVELES											
Aceite de motor y viscosidad	/			INFERIOR				INTERIOR			
Aceite de dirección	/			Silenciador exhosto	/			Timón de dirección	/		
Líquido de dirección	/			Tubo de escape	/			Indicadores tablero Instrum	/		
Líquido de frenos	/			Catalizador de gases	/			Asientos	/		
Refrigerante motor	/			Cauchos suspensión	/			Cinturones de seguridad	/		
Líquido de embrague	/			Tijeras suspensión	/			Pedal freno	/		
MOTOS											
Mangueras	/			Carter de motor	/			Pedal acelerador	/		
Correas	/			Guardapolvos ejes	/			Pedal embrague	/		
Tensión correas	/			Muelle trasero izquierdo	/			Palanca de cambios	/		
Filtro de aire	/			Caja de dirección	/			Freno estacionamiento	/		
Instalación de alta	/			Terminal de dirección	/			EXTERIOR			
Tapa del distribuidor	/			Brazo de dirección	/			Panorámico	/		
Tapa refrigerante	/			Puente Chasis	/			Luces altas	/		
Tapa aceite motor	/			Largueros chasis	/			Luces medias	/		
FUGAS											
Aceite motor	/			Amortiguadores	/			Direccionales	/		
Aceite caja de velocidades	/			Rotulas	/			Luz parqueo	/		
Aceite diferencial	/			Muelle trasero derecho	/			Luz freno	/		
Líquidos frenos	/			LLANTAS				Luz reversa	/		
Bomba de dirección	/			Llanta delantera derecha	/			Luz placa	/		
Caja de dirección	/			Llanta delantera izquierda	/			Baterías	/		
Bomba de embrague	/			Llanta trasera derecha	/			Cierre capot	/		
Combustible	/			Llanta trasera izquierda	/			Estado carrocería	/		
Aceite amortiguadores	/			Llanta interna derecha	/			Pito	/		
Refrigerante motor	/			Llanta interna izquierda	/			Limpia brisas	/		
SEGURIDAD											
Extintor	/			Repuestos	/			Luces bajas	/		
Botiquín	/			Espárragos	/			Espejo derecho	/		
				Chapetas	/			Espejo izquierdo	/		
				Rines	/						
DOCUMENTOS											
SOAT	20	10	23	Revisión técnico mecánica	24	10	23	Pólizas de responsabilidad	/	MES	AÑO
Tarjeta de Operacion	02	11	24	Licencia de conducción	19	09	24	Tarjeta de control	/	MES	AÑO

ESTADO GENERAL

BUENO

ACEPTABLE

DEFICIENTE

Cumple las normas de bioseguridad

Realizo el mantenimiento preventivo correspondiente al consecutivo # **ok**

OBSERVACIONES: **OK**

PRÓXIMA REVISIÓN

14 JUN 2023

RAMIRAUTOS

CLIENTE:

Alejandro Diaz
c.c. 1007502934

INSPECTOR:

Juan Ramon Ramirez Gutierrez

EMPRESA:

Calle 17 Sur No. 4 - 30 Barrio La Virginia

Celular 316 515 9892 Pitalito - Huila