

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001906-2304



CDA MOTOR CENTER  
NIT 901085768  
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731  
CALI

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de revisión 2023-04-15	Nombre o razón social ARROYAVE FRANCO JOSE OLMEDO				Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 18657678	
Dirección CALLE 70N # 56 - 78	Telefono 3157694523				Ciudad: CALI	Departamento: VALLE DEL CAUCA	
Placa: GVS698	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindrada: 1598	Kilometraje: 6694	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10027997404	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: ARROYAVE FRANCO JOSE OLMEDO		



Fecha 2023-04-15 Placa GVS698 Hora 08:36

Fecha 2023-04-15 Placa GVS698 Hora 08:46

Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor 68	Delantera Derecha	Valor 64	Trasera Izquierda	Valor 41	Trasera Derecha	Valor 47	Mínimo 40	Unidad %				
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo		
81,6	50	%	Eje 1 Izquierdo	2247	4218	N	Eje 1 Derecho	2425	4022	7,3	30		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1367	3139	N	Eje 2 Derecho	1308	2845	4,3	30		
16,5*	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	-1	Eje 2	-1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)			
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Andas sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Sopletes	CUMPLE	G1 Anchaje de batena	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Chocata	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE						
G1 Pilas	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE						
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Horquilla	CUMPLE	G1 Cajón de Dirección	CUMPLE	G1 Cajón de Dirección	CUMPLE						
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE						
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE						
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Series de advertencia	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE						
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE						
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE						
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE						
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE										
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE										
G1: CARROCERIA													
G2: SISTEMA DE SUSPENSION													
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD													
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD													
G5: SISTEMA ELECTRICO													
G6: EQUIPO DE CARRETERA													
G7: LLANTAS													
G8: RINES													
G9: ESTADO DE PRESENTACION													
G10: SISTEMA DE DIRECCION													
G11: CHASIS													
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO													

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.55
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,25	5,61
Eje 2	6,02	5,96

CRISTIAN YOVANNY OVIEDO RICARTE

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.  
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.