



CENTRO DE DIAGNOSTICO
FORMATO FICHA TECNICA P/M ESTADÍSTICO CENTRO ESPECIALIZADO
Código: MG-01

Mecánica Automotriz •
Electricidad •
Aire Acondicionado •
Lamina y Pintura •
Lavado de Inyectores •
Scanner •

Fecha 15 julio 2016
Versión 3

DATOS INICIALES

FECHA	MODELO	KILOMETRAJE	MARCA Y CLASE DE VEHÍCULO	PLACA	CILINDRAJE
10-abr-23	2023	20.010	RENAULT DUSTER	ETK622	1.598
VENCE REVISION	10-jun-23				
EMPRESA AFILIADA			No. INTERNO		CONDUCTOR ASIGNADO
	EL DORADO		1622		ROBINSON BLANDON
PROPIETARIO		RIASCO MARIA EUGENIA			3188806017
					COMBUSTIBLE
					GASOLINA

DOCUMENTOS REQUERIDOS

DOCUMENTO	Fecha de Vencimiento
Tarjeta de Propiedad	10027282684
Tarjeta de Operación	EN LINEA
Seguro's Contractual	EN LINEA
Seguro's Extracontractual	EN LINEA
Seguro Obligatorio (SOAT)	EN LINEA
Certif. de Rev. Técnico-mecánica y de G.	EN LINEA
Extintor	1-sep-23



ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	R	D			B	R	D	
Estado Antena	X				Estado Gato	X			
Estado Espejos Retrovisores	X				Estado Cruceta	X			
Cinturón de Seguridad	X				Estado Banderolas, Conos	X			
Estado Emblemas	X				Estado Botiquín	X			
Estado Farolas	X				Estado Tacos	X			
Estado Stop	X				Estado Caja de Herramientas (Alicate, Destornilladores, Llave de Expansión y Llaves Fijas)	X			
Estado Direccionales	X				Estado llanta de repuesto	X			
Estado Tapetes	X				Estado Linterna	X			
Estado Tapa de Gasolina	X				SISTEMA ELÉCTRICO				
Estado Exploradoras	X				DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
Estado Lámina	X					B	R	D	
Estado Pintura	X				Luces altas	X			
Estado Vidrios	X				Luces Bajas	X			
Estado Puertas	X				luces del Tablero	X			
Estado Seguros	X				Luces Medianas	X			
Estado Cojinería	X				Direccionales	X			
Estado Limpiabrisas	X				Luces de los Frenos	X			
Estado Pedales (Gomas)	X				Luces de Reversa	X			
Estado Nivel de Aceite	X				Pito de Reversa				NO APlica
Nivel de Líquido de Frenos	X				Sensor de Velocidad	X			
Estado Nivel Refrigerante	X				Indicador de Combustible	X			
Estado Llantas	X				Estado de Batería	X			
Estado rines	X				Estado Pito	X			
Estado Pernos	X				Encendido	X			
					Estado Emergencia	X			
					Estado aire Acondicionado	X			



Cra. 2Nte. No. 45A-09 B/. Popular ☎ 308 7622 📱 322 654 8173

servicioalcliente@cdala70.net.co - areatecnica@diagnosticentrala70.com.co

SISTEMA DE MOTOR	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADIANTOR Y ENFOCADOR	X			
ESTADO DE CORREAS	X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X			

SISTEMA TRANSMISION	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE EMBRAGUE	X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS	X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS				NO APlica

SISTEMA EQUIPO	B	R	D	OBSERVACIONES
TENSION Y ESTADO DE FRENOS	X			
ESTADO DE MUELLES	X			
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES	X			
FUGAS DE AIRE				NO APlica
ESTADO DE TREN TRASERO	X			
ESTADO DE TREN DELANTERO	X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X			
SISTEMA DE DIRECCION	X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X			

NOTAS

SE LE REALIZO REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA

LLANTAS DELANTERAS 90% - TRASERAS 90% - REPUESTO 90% APROXIMADAMENTE

PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL: 308 7622 CEL. 3117348183

ESTADO GENERAL DEL VEHICULO

INTERNO		EXTERNO
/ EX / MB / B / R / D /		/ EX / MB / B / R / D /

Aprobado KILIANY PEREZ

Rechazado

ELABORÓ  REVISO 

FIRMA:  FIRMA:

NOMBRE: ANIBAL GUTIERREZ NOMBRE: WILLIAN MUÑOZ

CARGO: JEFE DE PATIO CARGO: INGENIERO MECANICO