

No: 00008339-2304

No: 00008339-2304

CDA SEIKOU SAS

NIT 901074563-0

7557338

BOGOTÁ D.C

No: 00008339-2304

No: 00008339-2304

CDA SEIKOU SAS

NIT 901074563-0

7557338

BOGOTÁ D.C

Febbraio 2003 04-08, Pucca JTS119 Mica 16-42

Foto: [unreadable]

Suspensión (SI aplica)									
Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha
61			62			56			
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Eje 1 Derecho		Fuerza
54,5	50	%	1775		3826	N	Eje 2 Derecho		2219
			1548		2766	N	Eje 3 Derecho		1546
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 4 Derecho		2698
25,6	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 5 Derecho		0,1
			Eje 5 Izquierdo						38
									30

Eje 1	4	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	2 10	Unidad
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	E03 Barra Izquierda	CUMPLE	(mm)
G1	Distribución de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	E04 Barra Derecha	CUMPLE	
G1	Andén sillas	CUMPLE	G1	Luz Plaza	CUMPLE	G1	E04 Barra Izquierda	CUMPLE	
G1	Estado labor escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	E05 Barra Derecha	CUMPLE	
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	E05 Barra Izquierda	CUMPLE	
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	E01 Ran Derecho	CUMPLE	
G1	Puntos	CUMPLE	G1	Terminales Batena	CUMPLE	G1	E01 Ran Izquierdo	CUMPLE	
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Andaje de balena	CUMPLE	G1	E02 Ran Derecho	CUMPLE	
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempenador	CUMPLE	G1	E02 Ran Izquierdo	CUMPLE	
G1	Rotulas inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	E03 Ran Derecho	CUMPLE	
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Unlerna	CUMPLE	G1	E03 Ran Izquierdo	CUMPLE	
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	E04 Ran Derecho	CUMPLE	
G1	Tieras	CUMPLE	G1	Bandarola	CUMPLE	G1	E04 Ran Izquierdo	CUMPLE	
G1	Limpiaapararinas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	E05 Ran Derecho	CUMPLE	
G1	Retrivores	CUMPLE	G1	Llanta de respueto	CUMPLE	G1	E05 Ran Izquierdo	CUMPLE	
G1	Pino	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE	G1	Lavateras y Pintura	CUMPLE	
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Tapcones	CUMPLE	
G1	Puercasas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Cognera	CUMPLE	
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Bolquín	CUMPLE	G1	Caja de Direccion	CUMPLE	
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE	
G1	Cultureros de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Bracos Ausetes	CUMPLE	
G1	Salidas emergencia y Morito	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Balizador	CUMPLE	
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Punta	CUMPLE	
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Prometo de Distancia	CUMPLE	
G1	Reverna	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Prometo de Tiempo	CUMPLE	

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

C4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

GS: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

07: LLANTAS

00: RING

CG: ESTADO DE PRESENTACION

010: SISTEMA DE DIRECCION

0111 CHASIS

012. DISPOSITIVOS DE COABO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Repuesto	0,94
Izquierda	Derecha
Eje 1	4,67
Eje 2	5,23

JOHNATAN CAMILO CAMARGO CAFADOR

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.