

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**

No: 00008382-2305

C.D.A.  
**SEIKOU S.A.S.**  
Cra 20 No 66-34/40  
7557338 Tel  
BOGOTA D.C.

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2023-05-03	Nombre o razón social: TRANSPORTES MULTOMODAL GROUP SAS				Documento de identidad: CC. ( ) NIT. ( X ) CE. ( )			No. 900683508			
Dirección: CLL. 42 A SUR 97 B 11	Telefono: 3204946294				Ciudad: BOGOTA			Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO											
Placa: GDW579	Marca: KIA	Línea: NIRO	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindraje: 1580	Kilometraje: 104101					
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10023696240	Combustible: GASOLINA - ELECTRICO	Color: BLANCO	Empresa:			Conductor:				



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 59	Delantera Derecha	Valor 58	Trasera Izquierda	Valor 55	Trasera Derecha	Valor 55	Mínimo 40	Unidad %		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo 53,1	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2479	Peso 4719	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2554	Peso 4277	Unidad N	Desequilibrio 2,9
			Eje 2 Izquierdo	1457	3188	N	Eje 2 Derecho	1546	2933	N	30 %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 15,1*	Unidad %	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				5,8
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				30 %
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				

Desviación Lateral											
Eje 1	-0,2	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Estado lubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE				
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE				
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE								

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.35	
Izquierda	5,41	5,36
Eje 1	5,41	5,36
Eje 2	4,36	4,51

CARLOS RINCON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Note: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.