

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No:00018050-2305



CDA MI VAQUITA  
NIT 900293608  
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA  
Tel 6617999

| FECHA                             |  | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO          |  |                                                                    |                          |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Fecha de prueba:<br>2023-05-04    |  | Nombre o razón social:<br>ALFARO IBARRA YOHANA LORENA |  | Documento de identidad:<br>CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 33311056 |                          |
| Dirección:<br>BALCONES DE ALAMEDA |  | Telefono:<br>3153596529 Cel 3153596529                |  | Ciudad:<br>CARTAGENA                                               | Departamento:<br>BOLIVAR |

| DATOS DEL VEHICULO   |                   |                                      |                          |                              |                 |                                           |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Placa:<br>KPP651     | Marca:<br>RENAULT | Linea:<br>DUSTER                     |                          | Clase:<br>CAMIONETA          | Modelo:<br>2023 | Cilindraje:<br>1599                       |
| Servicio:<br>PUBLICO |                   | No Licencia Tránsito:<br>10026580518 | Combustible:<br>GASOLINA | Color:<br>BLANCO GLACIAL (V) | Empresa:        | Conductor:<br>ALFARO IBARRA YOHANA LORENA |



| Suspensión (Si aplica) |             |                   |             |                   |             |                 |             |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Delantera Izquierda    | Valor<br>66 | Delantera Derecha | Valor<br>59 | Trasera Izquierda | Valor<br>59 | Trasera Derecha | Valor<br>49 |
|                        |             |                   |             |                   |             | Minimo<br>40    | Unidad<br>% |

| Frenos            |        |        |                 |      |        |        |               |        |               |        |        |   |
|-------------------|--------|--------|-----------------|------|--------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------|---|
| Eficacia Total    | Mínimo | Unidad | Fuerza          | Peso | Unidad | Fuerza | Peso          | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |   |
| 52,5              | 50     | %      | Eje 1 Izquierdo | 2090 | 3826   | N      | Eje 1 Derecho | 2070   | 3826          | 1      | 30     | % |
|                   |        |        | Eje 2 Izquierdo | 1360 | 2649   | N      | Eje 2 Derecho | 1340   | 2747          | 1,5    | 30     | % |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo |      |        |        | Eje 3 Derecho |        |               |        |        |   |
| 19,4              | 18     | %      | Eje 4 Izquierdo |      |        |        | Eje 4 Derecho |        |               |        |        |   |
|                   |        |        | Eje 5 Izquierdo |      |        |        | Eje 5 Derecho |        |               |        |        |   |

| Desviación Lateral |      |       |      |       |       |       |        |      |        |
|--------------------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|------|--------|
| Eje 1              | -1,5 | Eje 2 | -2,4 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | ± 10 | Unidad |

| Inspección Sensorial |                               |        |    |                        |        |    |                       |        |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------|--------|----|------------------------|--------|----|-----------------------|--------|--|--|--|
| G1                   | Identificacion reglamentaria  | CUMPLE | G1 | Luz de parqueo         | CUMPLE | G1 | Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Distintivo de la empresa      | CUMPLE | G1 | Luz Interna            | CUMPLE | G1 | Eje4 llanta Derecha   | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Anclaje sillas                | CUMPLE | G1 | Luz Placa              | CUMPLE | G1 | Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Estado tubos escape           | CUMPLE | G1 | Luces Altas            | CUMPLE | G1 | Eje5 llanta Derecha   | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Aseo General                  | CUMPLE | G1 | Luces Bajas            | CUMPLE | G1 | Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Espejos                       | CUMPLE | G1 | Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 | Eje1 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Pernos                        | CUMPLE | G1 | Terminales Batería     | CUMPLE | G1 | Eje1 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Soportes                      | CUMPLE | G1 | Anclaje de bateria     | CUMPLE | G1 | Eje2 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Rotulas Superiores            | CUMPLE | G1 | Desempeñador           | CUMPLE | G1 | Eje2 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Rotulas Inferiores            | CUMPLE | G1 | Cruceta                | CUMPLE | G1 | Eje3 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Resortes o Ballestas          | CUMPLE | G1 | Linterna               | CUMPLE | G1 | Eje3 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Amortiguadores                | CUMPLE | G1 | Triangulos             | CUMPLE | G1 | Eje4 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Tijeras                       | CUMPLE | G1 | Banderola              | CUMPLE | G1 | Eje4 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Limpiaparabrisas              | CUMPLE | G1 | Tacos                  | CUMPLE | G1 | Eje5 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Retrovisores                  | CUMPLE | G1 | Llanta de respuesto    | CUMPLE | G1 | Eje5 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Pito                          | CUMPLE | G1 | Gato                   | CUMPLE | G1 | Latoneria y Pintura   | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Dispositivo de velocidad      | CUMPLE | G1 | Herramienta            | CUMPLE | G1 | Tapicería             | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Parabrisas                    | CUMPLE | G1 | Extintor               | CUMPLE | G1 | Cojinería             | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Ventanillas                   | CUMPLE | G1 | Botiquin               | CUMPLE | G1 | Caja de Direccion     | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Puertas                       | CUMPLE | G1 | Señales de advertencia | CUMPLE | G1 | Terminales            | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Cinturones de Seguridad       | CUMPLE | G1 | Eje1 llanta Derecha    | CUMPLE | G1 | Brazos Axiales        | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 | Eje1 llanta Izquierda  | CUMPLE | G1 | Bastidor              | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Direccionales                 | CUMPLE | G1 | Eje2 llanta Derecha    | CUMPLE | G1 | Pisos                 | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Stop                          | CUMPLE | G1 | Eje2 llanta Izquierda  | CUMPLE | G1 | Promedio de Distancia | CUMPLE |  |  |  |
| G1                   | Reversa                       | CUMPLE | G1 | Eje3 llanta Derecha    | CUMPLE | G1 | Promedio de Tiempo    | CUMPLE |  |  |  |

|                               |                            |                            |                            |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA                | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS                | G10: SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION     | G5: SISTEMA ELECTRICO      | G8: RINES                  | G11: CHASIS                |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA    | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) |           |         |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto          |           | 3.21    |
|                            | Izquierda | Derecha |
| Eje 1                      | 5,39      | 5,86    |
| Eje 2                      | 4,67      | 3,76    |

ALVARO ANDRES HERNANDEZ REYES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.