

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CENTRO NACIONAL DE REVISIÓN TECNICOMECAÁNICA SAS, NIT: 900083760-1
Calle 53 # 50 - 26, ITAGUI (ANTIOQUIA)
TEL: 3713995

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-04-29	Nombre o razón social LINA MARIA BUILES OCHOA		Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 43832407		
Dirección CR62 A 74 SUR 164	Teléfono 9999999		Ciudad Itagui		Departamento Antioquia
3. DATOS DEL VEHICULO					
Placa LKK370	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2023	No. de licencia de tránsito 10027823502	Fecha Matrícula 2023-06-01	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD406PM450369
No. Motor A460D047553	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 5319	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
Blindaje SI () NO (X)					

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

		Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	28.0		2.5	Klux	si
	Inclinación	1.81			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	32.6		2.5	Klux	si
	Inclinación	2.18			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	7.40			Klux	si
	Izquierda(s)	Intensidad	2.80			Klux	si
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	0.31			Klux	si
	Izquierda(s)	Intensidad	15.4			Klux	si
Sumatoria de luces simultáneamente		Intensidad	86.5		Máxima	Unidad	Klux

		Valor	Valor	Valor	Valor	Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	Delantera Derecha	79.00	88.60	Trasera Izquierda	Trasera Derecha	40	%

		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eficacia total	Eje 1 izquierdo	3164.00	4256.00	N	Eje 1 Derecho	3351.00	4316.00	5.58	30	%
	Eje 2 izquierdo	2138.00	3071.00	N	Eje 2 Derecho	2297.00	3074.00	6.92	30	%
	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho					%
	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho					%
Eficacia auxiliar	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho					%

		Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
		2.20	-2.75				10	

		Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %
Referencia comercial de la llanta							

		Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nítrico NO
Temp °C Rpm	CO	Vr Norma	CO2	Vr Norma	HC	Vr Norma
	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%
	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%

		Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Valor	Norma	Unidad
Temp °C Rpm								
		%	%	%	%			%

**VALIDO PARA
TARJETA DE
OPERACION**

C.D.A.
REVITECNICA
CENTRO NACIONAL DE REVISIÓN
TECNICOMECAÁNICA
Tel: 371 39 95