



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 70 S.A.S.

PROCESO CALIDAD
 NIT 901154110-1
 FORMATO FICHA TECNICA BIMESTRAL CENTRO ESPECIALIZADO
 Código: F-MG-01
 Fecha 15 julio 2016
 Version 3

- Mecánica Automotriz
- Electricidad
- Aire Acondicionado
- Lamina y Pintura
- Lavado de Inyectores
- Scanner

DATOS INICIALES					
FECHA	MODELO	KILOMETRAJE	MARCA Y CLASE DE VEHICULO	PLACA	CILINDRAJE
4-may-23	2017	140.610	RENAULT DUSTER	WPM572	1.599
VENCE REVISION		4-jul-23			
EMPRESA AFILIADA			No. INTERNO		CONDUCTOR ASIGNADO
SAFARI SERVICIOS			1195		ROBINSON BLANDON
PROPIETARIO			BLANDON ROBINSON		3188806017
					COMBUSTIBLE
					GASOLINA

DOCUMENTOS REQUERIDOS		
DOCUMENTO	Fecha de Vencimiento	
Tarjeta de Propiedad		10012839221
Tarjeta de Operación		EN LINEA
Seguros Contractual		EN LINEA
Seguros Extracontractual		EN LINEA
Seguro Obligatorio (SOAT)		EN LINEA
Certif. de Rev Tecnico-mecánica y de G.		EN LINEA
Extintor	1-oct-23	



DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	R	D			B	R	D	
Estado Antena	X				Estado Gato	X			
Estado Espejos Retrovisores	X				Estado Cruceta	X			
Cinturón de Seguridad	X				Estado Banderolas, Conos	X			
Estado Emblemas	X				Estado Botiquín	X			
Estado Farolas	X				Estado Tacos	X			
Estado Stop	X				Estado Caja de Herramientas (Alicates, Destornilladores, Llave de Expansion y Llaves Fijas)	X			
Estado Direccionales	X				Estado llanta de repuesto	X			
Estado Tapetes	X				Estado Linterna	X			
Estado Tapa de Gasolina	X				SISTEMA ELÉCTRICO				
Estado Exploradoras				NO APLICA	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
Estado Lámina	X				Luces altas	X			
Estado Pintura	X				Luces Bajas	X			
Estado Vidrios	X				Luces del Tablero	X			
Estado Puertas	X				Luces Medias	X			
Estado Seguros	X				Direccionales	X			
Estado Cojinería	X				Luces de los Frenos	X			
Estado Limpiabrisas	X				Luces de Reversa	X			
Estado Pedales (Gomas)	X				Pito de Reversa				NO TIENE
Estado Nivel de Aceite	X				Sensor de Velocidad				NO TIENE
Nivel de Líquido de Frenos	X				Indicador de Combustible	X			
Estado Nivel Refrigerante	X				Estado de Batería	X			
Estado Llantas	X				Estado Pito	X			
Estado rines	X				Encendido	X			
Estado Pernos	X				Estado Emergencia	X			
					Estado aire Acondicionado	X			



Cra. 2Nte. No. 45A-09 B/. Popular ☎ 308 7622 📞 322 654 8173

servicioalcliente@cdala70.net.co - areatecnica@diagnosticentrola70.com.co

NOMBRE	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADIADOR Y ENFOCADOR	X			
ESTADO DE CORREAS	X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X			

SISTEMA TRANSMISION	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE EMBRAGUE	X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS	X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS				NO APLICA

SISTEMA EQUIPO	B	R	D	OBSERVACIONES
TENSIÓN Y ESTADO DE FRENOS	X			
ESTADO DE MUELLES				NO APLICA
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES	X			
FUGAS DE AIRE				NO APLICA
ESTADO DE TREN TRASERO	X			
ESTADO DE TREN DELANTERO	X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X			
SISTEMA DE DIRECCION	X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X			

NOTAS

SE LE REALIZA REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA

PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL.:308 7622 CEL. 3117348183

ESTADO GENERAL DEL VEHICULO

INTERNO	EXTERNO
/ EX / MB / B / R / D /	/ EX / MB / B / R / D /

Aprobado

Rechazado

ELABORÓ

Anibal Gutierrez
 Gerente General
 NIT: 901.154.110-1
 Automotriz LA 70

REVISÓ

William Muñoz

FIRMA:

NOMBRE: ANIBAL GUTIERREZ

CARGO: JEFE DE PATIO

FIRMA:

NOMBRE: WILLIAN MUÑOZ

CARGO: INGENIERO MECANICO