

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICA MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000032-2305

CDA AUTOMAS VÍA 40  
NIT 901214167-9  
VÍA 40 N° 67-42 Tel 6861884  
BARRANQUILLA

**AUTOMAS**  
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2023-05-05	Nombre o razón social: <b>MARLON MARRUGO</b>	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 72254034	
Dirección: <b>CARRERA 8128-98</b>	Teléfono: 3098238956	Ciudad: <b>BARRANQUILLA</b>		Departamento: <b>ATLANTICO</b>	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: <b>WLZ368</b>	Marca: <b>RENAULT</b>	Línea: <b>DUSTER</b>	Clase: <b>CAMPERO</b>	Modelo: <b>2018</b>	Cilindraje: 1998
Servicio: <b>PUBLICO</b>	No Licencia Tránsito: 1005313541	Combustible: <b>GASOLINA</b>	Color: <b>BLANCO GLACIAL (V)</b>	Empresa:	Conductor: <b>MARLON MARRUGO</b>



Fecha 2023-05-05, Placa WLZ368 Hora 15:07



Fecha 2023-05-05, Placa WLZ368 Hora 15:08

Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor 78	Delantera Derecha	Valor 77	Trasera Izquierda	Valor 74	Trasera Derecha	Valor 74	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo 59,8	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2859	Peso 4454	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3185	Peso 4297	Unidad N	Desequilibrio 10,2	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 17,9"	Unidad 18 %	Eje 2 Izquierdo	1548	3767	N	Eje 2 Derecho	1975	3463	N	21,6*	30	%
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	-8,1	Eje 2	5,8	Eje 3	Eje 4			Eje 5	Máximo ± 10	Unidad (m/km)			
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE	G1 Luz de parqueo			CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda				CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE	G1 Luz Interna			CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha				CUMPLE	
G1 Anclaje sillas			CUMPLE	G1 Luz Placa			CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda				CUMPLE	
G1 Estado tubos escape			CUMPLE	G1 Luces Altas			CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha				CUMPLE	
G1 Aseo General			CUMPLE	G1 Luces Bajas			CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda				CUMPLE	
G1 Espejos			CUMPLE	G1 Indicadores de tablero			CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho				CUMPLE	
G1 Pernos			CUMPLE	G1 Terminales Batería			CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo				CUMPLE	
G1 Soportes			CUMPLE	G1 Anclaje de batería			CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho				CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores			CUMPLE	G1 Desempeñador			CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo				CUMPLE	
G1 Rotulas Inferiores			CUMPLE	G1 Cruzeta			CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho				CUMPLE	
G1 Resortes o Ballestas			CUMPLE	G1 Linterna			CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo				CUMPLE	
G1 Amortiguadores			CUMPLE	G1 Triangulos			CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho				CUMPLE	
G1 Tijeras			CUMPLE	G1 Banderola			CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo				CUMPLE	
G1 Limpiaparabrisas			CUMPLE	G1 Tacos			CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho				CUMPLE	
G1 Retrovisores			CUMPLE	G1 Llanta de respuesto			CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo				CUMPLE	
G1 Pito			CUMPLE	G1 Gato			CUMPLE	G1 Latonería y Pintura				CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad			CUMPLE	G1 Herramienta			CUMPLE	G1 Tapicería				CUMPLE	
G1 Parabrisas			CUMPLE	G1 Extintor			CUMPLE	G1 Cojinería				CUMPLE	
G1 Ventanillas			CUMPLE	G1 Botiquín			CUMPLE	G1 Caja de Dirección				CUMPLE	
G1 Puertas			CUMPLE	G1 Señales de advertencia			CUMPLE	G1 Terminales				CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad			CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha			CUMPLE	G1 Brazos Axiales				CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo			CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda			CUMPLE	G1 Bastidor				CUMPLE	
G1 Direccionales			CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha			CUMPLE	G1 Pisos				CUMPLE	
G1 Stop			CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda			CUMPLE	G1 Promedio de Distancia				CUMPLE	
G1 Reversa			CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha			CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo				CUMPLE	

G1: CARROCERÍA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % . ) TIPO B  
Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, entre el 20 % y 30 % . ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,35	4,52
Eje 2	5,37	5,44

DMARIS LOPEZ DIAZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.