

**A. INFORMACIÓN GENERAL**

1. FECHA			2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO		
Fecha de prueba 2023-05-13 11:00:07		Nombre o razón social LORENA HENAO RAMIREZ		Documento de identidad CC (X) NIT () CE() No: 42141013	
Dirección CLL 26 BIS #11B-42		Teléfono 3044080925		Ciudad PEREIRA	Departamento Risaralda

3. DATOS DEL VEHICULO					
Placa WHV535	País COLOMBIA	Servicio Particular	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER DYNAMIQUE
Modelo 2016	No. de licencia de tránsito 10025136066	Fecha matrícula 2016-03-08	Color BLANCO ARTICO	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSRAJNGM203038
N. Motor A400C126603	Tipo motor 4T	Cilindrada 1998	Kilometraje 157681	Número de Sillas 4	Vidrios polarizados SI () NO (X) Blindaje SI () NO (X)

3.1. VEHICULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES		
Con motor eléctrico	Con motor a hidrógeno	Otros

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375							
Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.							
4. Emisiones Audibles							
Valor	Maximo	Unidad	Intensidad	Minimo	Unidad	Inclinación	Rango
Ruido Escape	-	dBA	Baja derecha	7.4	2.5	k lux	1.6 0.5-3.5 %
			Baja izquierda	6.5	2.5	k lux	2.9 0.5-3.5 %

5. Intensidad e inclinación de las luces bajas							
Delantera izquierda	Valor 63.8	Delantera derecha	Valor 68.8	Trasera izquierda	Valor 54.7	Trasera derecha	Valor 58.7

7. Suspensión (si aplica)							
Delantera izquierda	Valor 63.8	Delantera derecha	Valor 68.8	Trasera izquierda	Valor 54.7	Trasera derecha	Valor 58.7
8. Frenos							
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso
59.1	50	%	Eje 1 izquierdo	1938	3439,80 N	Eje 1 derecho	1808 3341,80 N
			Eje 2 izquierdo	1526	2528,40 N	Eje 2 derecho	1677 2440,20 N
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 derecho	
27.1	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 derecho	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 derecho	

9. Desviación lateral							
Eje 1	2.50	Eje 2	3.67	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10 Unidad m/ Km

10. Dispositivos de cobro (si aplica)							
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo + / - 2	Unidad	%

11. Emisiones de Gases							
11a. Vehículos con ciclo OTTO							
Temp °C	Monóxido de Carbono (CO)	Dioxido de Carbono (CO2)	Oxigeno (O2)	Hidrocarburos (como hexano) (HC)	Oxido Nitroso (NO)		
	CO Vr Norma Unidad	CO2 Vr Norma Unidad	O2 Vr Norma Unidad	HC Vr Norma Unidad	NO Vr Norma Unidad		
Ralenti	% Ralenti	% Ralenti	% Ralenti	% Ralenti	ppm Ralenti		
Crucero	% Crucero	% Crucero	% Crucero	% Crucero	ppm Crucero		

11b. Vehículos a diesel (Opacidad)							
Temp Rpm °C	Ciclo 1 Unidad %	Ciclo 2 Unidad %	Ciclo 3 Unidad %	Ciclo 4 Unidad %	Valor Resultado	Norma	Unidad %

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375							
Código	Descripción						Grupo
							A B
							Total 0 0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375							
Código	Descripción						Grupo
							A B
6140102	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o caja.						TRANSMISIÓN X
6120101	Pérdidas de aceite sin goteo continuo.						MOTOR X
6010113	Mal estado de parachoques y/o defensas.						REVISIÓN EXTERIOR X
							Total 0 3