

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
LUXOMETRO	TECNOLUX	0254	COMBI			
FRENOMETRO	TECNMA	FR2026	MULTIPRUEBAS AST LIV			
BANCO SUSPENSIÓN	TECMMAS	FR2026	MULTIPRUEBAS AST LIV			
DESVIACIÓN LATERAL	TECMMAS	FR2026	MULTIPRUEBAS AST LIV			
PROFUNDIMETRO	TYRE GAUGE	0877				
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DH2026	MULTIPRUEBAS AST LIV			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
LUXOMETRO	CARLOS FERNANDO CARREÑO BALLESTEROS
CAMARA	CARLOS FERNANDO CARREÑO BALLESTEROS
FRENOMETRO	CARLOS FERNANDO CARREÑO BALLESTEROS
VISUAL	CARLOS FERNANDO CARREÑO BALLESTEROS
BANCO SUSPENSIÓN	CARLOS FERNANDO CARREÑO BALLESTEROS
DESVIACIÓN LATERAL	CARLOS FERNANDO CARREÑO BALLESTEROS

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ANGIE DANIELA LUGO LOAIZA  
Director técnico

Fin del informe



CENTRO DE DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR TECNIMOTO  
AUTOS ESPINAL S.A.S  
NIT: 9008522521  
CALLE 10 N° 3-39/47  
Tel - 2480793  
ESPINAL - Tolima  
tecnimotosesinal@gmail.com

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

Fecha de prueba 2023-05-13 12:28:54	Nombre o Razón social TRAVELMART SAS	Documento de identidad CC( ) NIT(X) No. 900401765
Dirección CALLE 130A NO.58A-29	Teléfono fijo o Número de Celular 3113050730	Ciudad BOGOTA
Correo Electrónico gerencia@travelmartsas.com		

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Placa EOP337	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER DYNAMIQUE
Modelo 2017	Número de licencia de tránsito 10014772846	Fecha de matrícula 2017-10-02	Color BLANCO ARTICA	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3HM447052
No de motor E410C042769	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1998	Kilometraje NO FUNCIONAL	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 143	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2023-09-29	Conversión GNV SI ( ) NO ( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## 4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultanea (Si) (No)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	10.1			2.5	klux	NO
		Inclinación	1.00			0.5 a 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	8.90			2.5	klux	NO
		Inclinación	1.00			0.5 a 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	15.3				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	13.5				klux	SI
Antiniebla(s)/ Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	10.1				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	8.90				klux	SI
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 47.8			Máxima 225	Unidad klux	

## 5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 73.0	Delantera Derecha	Valor 79.0	Trasera Izquierda	Valor 76.0	Trasera Derecha	Valor 79.0	Mínima	Unidad
								40	%

## 6. FRENO

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	2825	4287	N	Eje 1	2423	4199	N	14.2	20	30	%
Eje 2	2914	4297	N	Eje 2	2639	4189	N	9.43	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total				Valor		Mínimo		Unidad			
				63.6		50		%			

## 6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
19.4	18	%	Sumatoria Izquierdo	1619	N	Sumatoria Derecho	1678	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)						
Eje 1 -0.70	Eje 2 -0.70	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo (+/-)10	Unidad m/Km

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	14.0	14.0				
DERECHA	14.0	14.0				10.0

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)
APROBADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN