

APRUBADO**FORMATO REVENTIVA #009221**

SISTEMA DE REVISIÓN DE VEHÍCULOS

Av. Cll 44 s # 248-43
Teléfono: 3795959
Nit: 900.081.626-1
Bogotá - Colombia
atencion.clientes@ctca44.com

Ctca44

07-05-23

DATOS BASICOS			DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
FECHA: 2023-06-10	NOMBRE: RAYO TAPIAS MANUEL		C.C. 14206645
DIRECCIÓN: CR 1C #57-39 SUR	CORREO ELECTRÓNICO: Juancarlos.torresm21@gmail.com		TELÉFONO: 3153139847

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR			SERVICIO:
PLACA: J0W737	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTÁ	Público
MARCA: RENAULT	LINEA: DUSTER	CLASE: CAMPERO	BLANCO GLACIAL (V)
TIPO DE CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: Gasolina	CILINDRAJE 1998	KILOMETRAJE 46290
LICENCIA DE TRANSITO: 10021443590	FECHA DE MATRICULA: 2020-10-26	NÚMERO DE PASAJEROS 4	VIN O CHASIS 9FBHSR5B3MM635006
NÚMERO MOTOR: E410C256741	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2023-06-10	CONVERSIÓN GNV N/A	FECHA VENCIMIENTO GNV

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	39.3
	IZQUIERDA	INCLINACIÓN:	0.70
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	28.1
	IZQUIERDA	INCLINACIÓN:	0.60
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA IZQUIERDA	INTENSIDAD:	31.8 1.20 1.20
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			103

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APlica)

DI	DD	TI	TD
49.0	50.0	44.0	50.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APlica)

DELANTERA:	4.00	TRASERA:	6.00
------------	------	----------	------

FRENOS AUXILIAR (SI APlica)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1000	7073	2014	6220

PRUEBA DE TAXIMETRO (SI APlica)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%	%	

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHICULOS CICLO OTTO, 4T		VEHICULOS CICLO DIESEL	
	VR MEDIDO	GOBERNADA	VR MEDIDO
RALENTE	CO	0.09	0.8
725	CO2	13.9	7
CRUCERO	O2	0.80	5
260	HC	0.00	160
VEHICULO CON CATALIZADOR		No	
TEMPERATURA DE PRUEBA	73.0	°C	
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	24.0	°C
	HUMEDAD RELAT.	44.6	%

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS			MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA		IZQUIERDA	DERECHA	
EJE 1	34.0	37.0	psi	3.19	5.72	mm
EJE 2	36.0	38.0	psi	5.29	5.10	mm
EJE 3			psi			mm
EJE 4			psi			mm
EJE 5			psi			mm
						REPUESTO
						3.00

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #009221

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA			TIPO DE DEFECTO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	A	B
DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2023-06-10, JOW707, 11-26



2023-06-10, JOW707, 11-28

NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ	LUCES	ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ
VISUAL	STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA	GASES	NELSON HERNANDO BUITRAGO
RUIDOS	ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ	FAS	STEVEN GERARDO CASTANEDA MEJIA

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
----------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

IVAN DARIO CADENA BARRERA

.....FIN DEL INFORME.....