

**C.D.A. REIMAR LTDA.**

NIT : 900.114.915 - 9

CR 1G No 16-45

NEIVA - COLOMBIA

CEL 3223073439 3223073449

cdareimar@hotmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 7120 Tarifa 5.00

**Cliente** CASTRO VICTOR FELIX**NIT** 12.108.051 - 0**Dirección** CLL 50 N 18 23**Ciudad** NEIVA - COLOMBIA**Correo** victorino.0658@hotmail.com**Teléfono** 8768397**Vendedor** CDA REIMAR LTDA**Centro Costo** 3**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****FELT 21135****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2023-06-13 14:13:00**Expedición** 2023-06-13 14:09:58**Vencimiento** 2023-06-13

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	002000100002	BIMENSUAL VEH LIVIANO	UN	1.00	25.210.08	25.210.08

Total Items 1

Total Bruto	25.210.08
IVA 19%	4.789.92
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 30.000,00</b>

**CONDICION DE PAGO**

Contado Efectivo La Toma Efectivo 30 000.00

**VALOR EN LETRAS**

Treinta Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

VEHICULO PLACA ETK237

Firma Elaborado por : TITA FERNANDA M

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764034615878 aprobado en 2022-08-25 hasta el 2023-08-20, vigencia 12 Meses, prefijo FELT desde el número 15001 al 30000

CUFE : 664b11b7d5fd28def5e026859d929736c18eabd927f78421f712ded98652d6ecea63ef08edd6fecccd5f564d0b01f12b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

## FORMATO DE INSPECCIÓN PREVENTIVA

PR N°: PR44094

ODA RE/MAR LA TOMA NEIVA  
LTD  
NIT: 9001140159  
CR: 10 # 16-29  
Tel: 8710396  
NEIVA - Huila  
odalatomata@hotmail.com

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2023-06-13 14:08:52	Nombre o Razón social VICTOR FELIX CASTRO HORTA	Documento de identidad CC(X) NIT(e) No. 12108051
Dirección CARRERA 31 # 51-60	Teléfono fijo o Número de Celular 3118622406	Ciudad NEIVA Departamento Huila
Correo Electrónico VICTORINO.0656@GMAIL.COM		

## 3. DATOS DEL VEHICULO

Placa ETIK237	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2021	Número de licencia de tránsito 10028001475	Fecha de matrícula 2020-11-03	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 98-BH5R595MM643963
No de motor 29642Q254275	Tipo motor OTTO	Cilindrada(cm <sup>3</sup> )(si aplica) 1599	Kilometraje 78675	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI ( ) NO (X)
Potencia (si aplica) 105	Tipo de carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2023-11-08	Conversion GNV SI ( ) NO (X)	Fecha Vencimiento GNV	

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

## 4. Medición de intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

		Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultanea (SI) (No)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad 23.9			2.5	klux	SI
	Inclinación	1.30			0.5 a 3.5	%	
Izquierda(s)	Intensidad 11.9				2.5	klux	SI
	Inclinación 1.10				0.5 a 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad 46.6				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad 40.9				klux	SI
Antiniebla(s)/Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad				klux	
	Izquierda(s)	Intensidad				klux	
Sumatoria de luces simultáneamente		Intensidad 123		Maxima 225		Unidad klux	

## 5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 59.3	Delantera Derecha	Valor 73.0	Trasera Izquierda	Valor 50.3	Trasera Derecha	Valor 71.5	Mínima 40	Unidad %

## 6. FRENS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rango(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	3316	4238	N	Eje 1	2502	3738	N	24.5*	20	30	%
Eje 2	2325	2806	N	Eje 2	1756	2717	N	24.5*	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total		Valor 73.3		Mínimo 50		Unidad %					

## 6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad

## 7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1 1.61	Eje 2 2.63	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo (+/-) 1.0	Unidad m/Km

## 9. EMISIÓNES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

Vehículo con catalizador (SI) (NO) (NA)	9a. VEHICULOS CICLO OTTO, 4T o 2T														
	Monóxido de Carbono (CO)	Norma	Unidad	Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> )	Norma	Unidad	Oxígeno (O <sub>2</sub> )	Norma	Unidad	Hidrocarburo (hexano)	Norma	Unidad	Oxído Nítrico (NOx)	Norma	Unidad
Ralentí	847	0.19	≤ 0.8	%	14.8	≥ 7	%	1.50	≤ 5	%	54.0	≤ 160	(ppm)		
Crucero	2418	0.19	≤ 0.8	%	14.8	≥ 7	%	1.50	≤ 5	%	61.8	≤ 160	(ppm)		
														Valor	Unidad
														Temperatura	°C
														Temperatura Ambiente	°C
														Humedad Relativa	%

## C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.7.31.2	Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y 30%	FRENOS		
			TOTAL	1

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B

## D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B

## D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	2.25	1.87				
DERECHA	2.30	2.08				2.14

## E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI  NO 

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO 

## F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Valor sonometria 73.9 dB

- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 1 lectura 1: 2.43 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 1 lectura 2: 2.56 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 lectura 1: 1.97 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 lectura 2: 2.06 mm
- Profundidad de labrado llanta repuesto 1 lectura 1: 2.25 mm
- Profundidad de labrado llanta repuesto 1 lectura 2: 2.35 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 lectura 1: 2.16 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 lectura 2: 2.21 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 1 lectura 1: 2.42 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 1 lectura 2: 2.49 mm
- Número de sillas que se contaron en la inspección: 5 sillita(s)
- Determinación sensor de luz derecho: EUR
- Determinación tipo bombillo derecho: HALOGENA
- Distancia a la cual se realizó la prueba de luces derecho: 0.39 M
- Determinación sensor de luz izquierdo: EUR

Fecha y hora inicial de la prueba: 2023-06-13 14:08:52

Fecha y hora final de la prueba: 2023-06-13 14:29:37

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	33.0	33.0				
DERECHA	33.0	33.0				34.0

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



2023-06-13, ETK237 14:12



2023-06-13, ETK237 14:29

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
LUXOMETRO	TECNOLUX	0245	ALTAIRCOMBI			
ANALIZADOR	TECMMAS	100052	AGMV2015	11355	0 512	
SONOMETRO	EBHQ	17108726	94405			
FRENOMETRO	TECMMAS	FR2023	MULTITEST PRUEBAS ASL			
BANCO SUSPENSIÓN	TECMMAS	FR2023	MULTITEST PRUEBAS ASL			
DESVIACIÓN LATERAL	TECMMAS	FR2023	MULTITEST PRUEBAS ASL			
TERMOHIGROMETRO	AZ INSTRUMENT CORP	9718610	AZ8721			
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2106A00497	N/A			
CAPTADOR	BRAINBEE	210224000538	MGT 300EVO			
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DHL2003	MULTIPRUEBAS DH LIV			
SENSOR VIBRACIÓN	BRAIN BEE	210224000538	MGT 300EVO			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
LUXOMETRO	JORGE ALBERTO VARGAS OSPINA
ANALIZADOR	CARLOS JAVIER TOVAR MACIAS
SONOMETRO	CARLOS JAVIER TOVAR MACIAS
CAMARA	OSCAR FERNANDO TOVAR MACIAS
FRENOMETRO	OSCAR FERNANDO TOVAR MACIAS
VISUAL	JORGE ALBERTO VARGAS OSPINA
BANCO SUSPENSIÓN	OSCAR FERNANDO TOVAR MACIAS
DESVIACIÓN LATERAL	OSCAR FERNANDO TOVAR MACIAS

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JORGE ANDRES NOGALES PELAEZ  
Director técnico

Fin del informe