



FORMATO REVISIÓN VEHICULAR BIMESTRAL

(Res. 0315/13)

Ministerio de Transporte No. 7093

REVISIÓN PRELIMINAR VEHÍCULOS SERVICIO PÚBLICO - BIMESTRAL

EMPRESA	FECHA REVISIÓN:	HORA:	REVISOR:	FECHA PROX. REVISIÓN:
COOTRANS PAL LTDA	20/06/2023	3:30	CAMILO ARTEAGA	20/08/2023
PLACA: THO-417	N.I.: 219	MARCA: RENAULT	MODELO:	KM.: 0
PROPIETARIO: ALARCON BROCHERO OLGA LUCIA	CEL.: 36.302.960	TEL.: 3204124300		

DOCUMENTOS

LC. TRANSITO No.:	T.O. No.:	VENCE:
SOAT No.: 10019892964	249365	23/06/2023
RCC No.: 1075100 0008990	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VENCE: 14/12/2023
RCEC No.: 202231 5562403	SEGUROS COMERCIAL BOLIVAR	VENCE: 5/05/2024
C.D.A. No.: 202231 5562404	SEGUROS COMERCIAL BOLIVAR	VENCE: 5/05/2024
C.D.A. LOS DUJOS LTDA		VENCE: 17/12/2023

DATOS CONDUCTOR

NOMBRES Y APELLIDOS:	C.C. No.	CELULAR:
JOSE RAFAEL RAMIREZ ARIAS	7.688.031	3165343170
LICENCIA COND. No.:	CATEGORIA:	VENCE:
JOSE RAFAEL RAMIREZ ARIAS	C1	9/12/2025

REVISIÓN TÉCNICA EXTERIOR

	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	OBSERVACIONES
LATONERIA	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
PINTURA	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
LLANTA No. 1	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
LLANTA No. 2	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
LLANTA No. 3	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
LLANTA No. 4	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
LLANTA No. 5	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
LLANTA No. 6	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
LLANTA No. 7	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
LLANTA No. 8	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
LLANTA REPUESTO	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
LUCES ALTAS	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
LUCES BAJAS	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
LUCES MEDIAS	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
LUCES PARQUEO	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
LUCES DIRECCIONALES	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
LUZ REVERSA/ALARMA	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
LUZ STOP	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
PANORAMICO DELANTERO	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
PANORAMICO TRASERO	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
ESPEJOS LATERALES	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
LIMPIAPARABRISAS	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
PITO	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
IMAGEN CORPORATIVA	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
FUGA MOTOR	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
FUGA TRANSMISION	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
FUGA DIFERENCIAL	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
TERCERA PLACA	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
COMO CONDUZCO	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
CHIP TANQUEO	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	

REVISIÓN TÉCNICA INTERIOR

	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	OBSERVACIONES
LUCES CABINA	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
LUCES PASAJEROS	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
TAPICERIA	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
CINTURONES DE SEGURIDAD	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
ESPEJOS RETROVISORES	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
MARTILLO Y SALIDA DE EMERGENCIA	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
PUERTA PASAJEROS	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
PASAMANO	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
TIMBRE	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
PISO	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
GUARDAPOLVOS / LODERAS	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	

REVISIÓN MECÁNICA

	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	OBSERVACIONES
DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
SISTEMA DE FRENOS	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
FRENO PARQUEO	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
SISTEMA DIRECCIÓN	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	
SUSPENSIÓN	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	


EQUIPO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

EXTINTOR	X	CAP. LIBRAS:	VENCE:
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	X	10 LBS	OCTUBRE 2023
REQUERIMIENTO DE PROPOSITO	X	CONOS	HERRAMIENTA:


REVISADO POR: Camilo Arteaga	CONDUCTOR: [Firma]	PROPIETARIO:
CC. [Firma]	CC. [Firma]	CC. [Firma]

REGISTRO FOTOGRAFICO

THQ-417 TOMA DELANTERA



THQ-417 TOMA TRASERA



REVISION PRELIMINAR VEHICULOS SERVICIO – PUBLICO BIMESTRAL
FECHA DE EXPEDICION: 20 JUNIO 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 20 AGOSTO 2023
REVISION No 7093