

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2023-06-23	Nombre o razón social RIGOBERTO LOPERA CASTAÑO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 15323942
Dirección CLLE37 #23AA-37 PALMAS DE CATALUÑA	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa LJZ851	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10027050418	Fecha Matrícula 2022-08-30	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD400PM344564
No. Motor A460D045009	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 16607	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2023-06-23 LJZ851 12:34

2023-06-23 LJZ851 12:34

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 86.10	Delantera Derecha	Valor 84.60	Trasera Izquierda	Valor 78.60	Trasera Derecha	Valor 76.50	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	2439.00	4260.00	N	Eje 1 Derecho	2193.00	3973.00	N	10.10	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 izquierdo	1622.00	2202.00	N	Eje 2 Derecho	1620.00	3256.00	N	0.12	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
24.70	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.11	Eje 2 0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	----------------

Inspección Visual

Luz interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Limpia parabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE